




Uma empresa do grupo



**FALCON**  
**TRUCK**

**A marca,**  
que revolucionou a Europa.



**Hélices de  
Refrigeração**



**Embreagem**



**Conjuntos**

## HISTÓRIA

Empresa com escritórios e distribuição no BRASIL e fábrica com mais de 40.000 m<sup>2</sup>, localizada na China, a BEST GERMANY possui uma ampla linha de produtos com qualidade OEM, fornecendo para "OEM suppliers" em diversos continentes incluindo Europa, África, Ásia, Oceania e América do Norte e América do Sul.



Com tecnologia avançada, linha de produção e sistema de qualidade OEM, garante uma entrega rápida com qualidade original, além de muita agilidade no lançamento de novos produtos estando totalmente atualizada com as necessidades do mercado mundial.

Além disso oferece garantia de fábrica de 90 dias após a instalação do produto e suporte técnico a aplicações.



## LINHA DE PRODUTO


Nossa linha de HÉLICES de refrigeração, EMBREAGENS VISCOSAS e CONJUNTOS VISCOSOS atendem á mais diversas aplicações, principalmente CAMINHÕES, ÔNIBUS, AGRÍCOLA, VANS e SUV´s sendo uma das linhas mais completas a nível mundial.



## Embreagens Viscosas e Eletromagnéticas:


As embreagens são fabricadas com tecnologia de última geração incluindo embreagens viscosas com acionamento por espiral, placa e elétrico e as embreagens eletromagnéticas.

Atendendo normas internacionais proporcionar alta durabilidade térmica e mecânica dentro do que é exigido de um produto de qualidade OEM.



## CONJUNTOS VISCOSOS – HELICE E EMBREAGEM VISCOSA

Nossos conjuntos compostos da embreagem viscosa montada na hélice são desenvolvidos com base nos produtos fornecidos pelas montadoras e, portanto, substituem o produto OEM sem que nenhuma adaptação seja necessária, mantendo os mesmos níveis de qualidade, durabilidade e segurança.



## SISTEMA DE TESTES OEM EM TUNEL DE VENTO

No processo produtivo são realizados testes durante as várias etapas do processo de fabricação, desde a matéria prima até a montagem final, para garantir que o produto esteja de acordo com normas internacionais de qualidade.

Utilizando máquinas de teste de última geração, como a máquina de túnel de vento, a BEST GERMANY consegue simular na linha de testes o funcionamento dos seus produtos em campo em termos de geração de ar refrigerante na quantidade adequada exigida pelos diversos tipos de motores, conforme especificações originais.





## ndice

AGRALE/VOLARE/CUMMINS/MARCOPOLO/PROTON

AG-1 a AG-8

AGCO/VALTRA/NEW HOLLAND/JOHN DEERE

TR-1 a TR-4

DAF

DF-1 e DF-2

FORD

FO-1 a FO-6

GM TRUCK | GMC

GM-1 e GM-2

IVECO

IV-1 a IV-6

MERCEDES BENZ

MB-1 a MB-20

SCANIA

SC-1 a SC-10

VOLKSWAGEN | MANN

VW-1 a VW-14

VOLVO

VO-01 a VO-12



## ndice

BMW | AUDI

BA-1 E BA-2

FORD - UTILITARIOS E PICK UPS

UF-1 A UF-6

GM - UTILITARIOS E PICK UPS

UG-1 A UG-6

IVECO DAILY

UI-01 E UI-02

KIA/NISSAN/HYUNDAI/TRAFIC/HR/JEEP

UT-5 A UT-8

MITSUBISHI

UT-3 E UT-4

SPRINTER | MB 180/C CLASS







US-1

SPRINTER | SPRINTER CDI




US-2 A US-4

TOYOTA - UTILITARIOS E PICK UPS







UT-1 E UT-02




Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
94.100.401.007.4-1 9.410.0.401.003.4 600800.1375002 3960046-1 6007.001.530.00.4-1	16.020002790.A 16.312673.A	3960046-1 B0010002021 	Helice do radiador do onibus Agrale 7 pas - 7000/8000 TDX , MA7.5 / MA8.5 / 7500 / 8500, Mec. e Volare V6/ V8/A8/A8 RHD 2003 Motor: MWM 4.10 TC e CUMMINS	B0010002021	560/7/D
3964833-1	16.EDB-132.A 16.312677A	3964833-1 B2780002003 	Helice do radiador Onibus AGRALE MA12 automatico e mecanico (a partir 2006) Motor: CUMMINS	B2780002003	RF600/8/D
9.407.0.401.001.4-00-1	16.312817.A	94070401001400-1 B0030002027 	Helice do radiador Micro onibus Agrale Volare A6. Motor: MWM 4.07 TCA (SPRINT)	B0030002027	460/7/D
9.412.0.401.001.4-1 6009.101.023.00.5-1	16.07ED00060.A	941204010014-1 B1100002021 	Helice do radiador Micro Onibus Agrale Volare W8/ W9 eletronico Motor: MWM 4.12 TCE -E 3	B1100002021	558/9/D
600800.1375002 5801487734-1 5801487955-1	----	6008001375 B0050002027 	Helice do radiador Onibus Agrale Volare A6/A8 Motor: MWM	B0050002027	460/10/D
6112.001.138.00.4-1	----	6112001138004-1 B0071004027 	Helice do radiador do onibus Agrale Traseiro MT12.0LE Motor: CUMMINS 1SF, MT15.0LE, MWM Maxxforce	B0070104027	630/9/E












Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
3912753	4735-38449-06	<p>3912753 B0010002042</p>  <p>Ø558.8</p>	Helice do radiador do onibus com motor CUMMINS	<b>B0060449238</b>	558.8/10/D
3968311-1	16.EDB-139.A 16.312820A	<p>3968311-1 B2810002003</p>  <p>RFØ654</p>	Helice do radiador Onibus Agrale Motor:CUMMINS ISBe4 185 HP Onibus AGRALE	<b>B2810002003</b>	RF654/8/D
500900000-59	167.070000244		Hélice do Radiador PROTON VAP 70/ RIER2 MOTOR CUMMINS 4BTAA 3.9 125HP DIESEL	<b>B0360002095</b>	558.80/9/D
6027001025003-01	167.070000300		Hélice do Radiador ÔNIBUS AGRALE 7500	<b>B0080002027</b>	----
7006140C1-01	167.070000315		Hélice do Radiador ÔNIBUS AGRALE MA 17.0	<b>B0090002027</b>	----
10660765-2	157.070000312	<p>9L55-8600-AA B2110002007</p>  <p>Ø433</p>	Hélice do Radiador ÔNIBUS VOLARE RC5	<b>B2110002007</b>	433/11/E

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
473543368	-----		Hélice do radiador Rolo compactador DER MULLER VAP 70	<b>B0400002079</b>	----
5576234	-----		Hélice do radiador Rolo compactador BOMAG BW212D40	<b>B0210002079</b>	----





Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
3960046-2	15.020002789.A	<p>3960046-2 B0020003027</p>  <p>163</p>	Embreagem viscosa Onibus Agrale Mecanico motor traseiro (macanico) Motor: CUMMINS	<b>B0020003027</b>	163/D
3964833-2	15.EDB-130.A	<p>3964833-2 B0050003027</p>  <p>163</p>	Embreagem viscosa Onibus Agrale MA12 automatico e mecanico (a partir 2006) Motor: CUMMINS	<b>B0050003027</b>	163/D
9.410.0.401.004.4	15.18486-1.A	<p>9.410.0.401.004.4 B0010003027</p>  <p>163</p>	Embreagem viscosa Onibus Agrale Volare 8000 TDX. Motor: MWM 4.10TC	<b>B0010003027</b>	163/D
6007.001.531.00.2 9.410.0.401.007.4-2 9.407.0.401.001.4-00-2	1518818-1	<p>6007001531002 B0040003027</p>  <p>163</p>	Embreagem viscosa Micro onibus Agrale Volare A6, A8/A8 RHD, V8, V6, W8 ano 2003 Motor: MWM 4.07 TCA (SPRINT)/ CUMMINS	<b>B0040003027</b>	163/D
9.412.0.401.001.4-2	15.07ED00061.A	<p>9.412.0.401.001.4-2 B0030004027</p>  <p>186</p>	Embreagem viscosa Micro onibus Agrale Volare W8. Motor: MWM 4.12 TCE- E3	<b>B0030003027</b>	186/D
6009.101.023.00.5-2	-----	<p>6009101023005 -2 B0052004027</p>  <p>186</p>	Embreagem viscosa do Micro Onibus Agrale Volare W8/W9 eletronic Motor: MWM	<b>B0050204027</b>	186/D

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
6112.001.138.00.4-2	-----	6112.001.138.00.4-2 B0072004027 	Embreagem viscosa Onibus Agrale Motor: Traseiro MT12.0LE CUMMINS 1SF, MT15.0LE, MWM Maxxforce	<b>B0070204027</b>	186/E
3968311-2	157.070000422	3968311-2 B0250003021 	Embreagem viscosa Onibus Agrale Motor: CUMMINS ISBe4 185 HP	<b>B0250003021</b>	186/D
F7HZ-8A616-BA	15.17926-3.A	F7HZ-8A616-BA B0010003016 	Embreagem viscosa Onibus H215 CUMMINS B MEDIUM Motor: CUMMINS ISBe6 215 HP	<b>B0010003016</b>	186/D
7006140C1-2	157.070000301		Embreagem viscosa do ÔNIBUS AGRALE MA 17.0	<b>B0080003027</b>	----
3968311-2	157.070000316		Embreagem viscosa do MICRO ÔNIBUS VOLARE 7500	<b>B0090003027</b>	----
66131245-82	157.070000439		Embreagem viscosa PROTON VAP-70 RIER2 MOTOR CUMMINS 4BTAA 3.9 125HP DIESEL	<b>B0360003095</b>	----

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
3960046	17.020002676.A	3960046-1 B0010002021 	Conjunto viscoso completo Onibus Agrale Mecanico Motor: CUMMINS traseiro mecanico	B0010004016	560/7/D
3964833	17.EDB-131.A	3964833-1 B2780002003 	Conjunto viscoso completo Onibus Agrale MA12 autom e mecanico (a partir 2006) Motor: CUMMINS	B0010004027	RF600/8/D
9.407.0.401.001.4-00	17.18819-1.A	94070401001400-1 B0030002027 	Conjunto viscoso Micro onibus Agrale Volare A6. Motor: MWM 4.07 TCA (SPRINT)	B0030004027	460/7/D
9.412.0.401.001.4	178.07ED00062	9.412.0.401.001.4 B0040004027 	Conjunto viscoso Onibus Agrale Volare W8. Motor: MWM 4.12 TCE- E3	B0040004027	558/9/D
6009.101.023.00.5	-----	6009101023005 B0050004027 	Conjunto viscos Micro Onibus Agrale Volare W8/W9 eletronic Motor: MWM	B0050004027	558/9/D
6007.001.530.00.4 94.100.401.007.4	-----	6007.001.530.00.4 B0060004027 	Conjunto viscosa Micro Onibus Agrale Volare A8/A8 RHD Motor: MWM 4.10 TCA	B0060004027	560/7/D


Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
6112.001.138.00.4	-----	<p>6112.001.138.00.4 EBD-154 B0070004027</p>  <p>Ø630</p>	<p>Conjunto viscoso completo Onibus Agrale Motor: Traseiro MT12.0LE CUMMINS 1SF, MT15.0LE, MWM Maxxforce</p>	<b>B0070004027</b>	630/9/E
3968311	17.EDB-137.A	<p>3968311 B0030004021</p>  <p>Ø654</p>	<p>Conjunto viscoso completo Onibus Agrale Motor: CUMMINS ISBe4 185 HP</p>	<b>B0030004021</b>	RF654/8/D
6027001025003	178.070000302		<p>Conjunto Viscoso ônibus AGRALE 7500</p>	<b>B0080004027</b>	495/7/E
7006140C1/00	178.070000317		<p>Conjunto Viscoso ônibus AGRALE MA 17.0</p>	<b>B0090004027</b>	609.6/9/D
-----	178.020001261	<p>178.020001261 B0100004027</p>  <p>Ø560</p>	<p>Conjunto Viscoso ônibus AGRALE 8000 TDX</p>	<b>B0100004027</b>	560/7/D
10660765-02	157.070000313		<p>Embreagem viscosa onibus VOLARE RC5</p>	<b>B0070003095</b>	433/11/E

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
10660765	178.070000314		Conjunto viscoso onibus VOLARE RC5 MOTOR CUMMINS ISF 2.8 150CV DIESEL	<b>B0070004095</b>	433/11/E
50090500-29	178.070000440		Conjunto viscoso PROTON VAP-70 RIER 2 MOTOR CUMMINS 4BTAA 3.9 125HP DIESEL	<b>B0360004095</b>	558.8/9
FC45-8C617-AA -2	-----		Embreagem viscosa motor CUMMINS ISB 4.5 160HP P7-1	<b>B0090002007</b>	163/D
FC45-8C617-AA -1	-----		Hélice do radiador motor CUMMINS ISB 4.5 160HP P7-1	<b>B0090003007</b>	562/9/D
FC45-8C617-AA	-----		Conjunto viscoso completo motor CUMMINS ISB 4.5 160HP P7-1	<b>B0090004007</b>	562/9/D

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
4391549M1	167.070000265		Helice do radiador para trator AGCO Centurion G4 Motor: AGCO 4,9 I4 110 / 120/130 CV	<b>B400002095</b>	550/10/D
75264466	16.EDB-167.A	<p>75264466      B001000209</p>  <p style="text-align: center;">Ø508</p>	Helice do radiador TRATOR NEW HOLLAND FB80.4/ FB109.4 - 7 pas Motor: NEW HOLLAND	<b>B001000209</b>	508/7/D
82655300	16.07ED00013.A 16.312733A	<p>82655300      B001000201</p>  <p style="text-align: center;">Ø560</p>	Helice do radiador TRATOR VALTRA BH180 - 7 pas Motor: 620 DS - 180CV	<b>B001000201</b>	560/7/D
820068471	15.18308-1.A	<p>820068471      B0010003029</p>  <p style="text-align: center;">163</p>	Embreagem viscosa TRATOR NEW HOLLAND Motor: NEW HOLLAND	<b>B336000372</b>	163/D
82000845 82000425N	15.18177-1.A	<p>82000845 ou 82000425N      B0020003029</p>  <p style="text-align: center;">163</p>	Embreagem viscosa TRATOR NEW HOLLAND Motor:FORD - todos	<b>B0020003029</b>	163/D
83666800	---		Hélice do radiador TRATOR VALTRA BT190 / 210	<b>B0260002079</b>	---



Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
ACW0683070	167.070000342		Hélice do radiador TRATOR AGCO V8 230J16, MOTOR AGCO POWER BH210 215CV DIESEL	<b>B0450002079</b>	596/9/D
836840906	----		Hélice do radiador TRATOR VALTRA COM ANEL (6 FUROS)	<b>B0690002071</b>	----
M805013	----		Hélice radiador JOHN DEERE/CASE colheitadeira	<b>B0130002095</b>	----
114500	----		Hélice radiador 10 pás VALMET TRATOR 62 ID/65 ID/85 ID/86 ID/86 ID/88 ID/110 ID/110 ID / 880 ID / Colheitadeira IDEAL 1170/1175 DS	<b>B0180002095</b>	----
82611900	----		Hélice do radiador 10 pás VALMET TRATOR 1280R/ 1580/1780/BH140/ BH160/BH180/1380S/ 1680	<b>B0190002095</b>	----
14514245 14504652	----		Hélice do radiador Retroescavadeira VOLVO EC135B / EC140B	<b>B0090002095</b>	----

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
39111320 4735-35828-44 84180843	---		Hélice radiador CASE W20E - CUMMINS 5.9 - Geradores / Compressores	<b>B0440828235</b>	----
3911322 4735-35828-45	---		Hélice radiador KOMATSU PC WA180 / WA200	<b>B0450828235</b>	----
674 201 2010 D3911324 4735-35828-53	---		Hélice radiador KOMATSU PC WA380	<b>B0530828235</b>	----
41801A1140 3911318	---		Hélice radiador TRATOR KOMATSU PC WA180/WA200	<b>B0430828235</b>	----
4735-38449-108 303666	-----		Hélice do radiador 10 pás plataforma JLG1350 SJP DOIT / plataforma DINO articulada JLG 800 / CUMMINS Grupo Gerador / Máquinas Agrícolas	<b>B1080449238</b>	406/10/D
84278713 010024121	-----		Hélice do radiador Trator CNH Magnum 235/250/NEW HOLLAND	<b>B1050002071</b>	762/11/D






# AGRÍCOLA







AGCO/VALTRA/NEW HOLLAND/JOHN DEERE







## Hélices do Radiador e Embreagem

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
4274233M1	-----		Hélice do radiador Trator Massey Ferguson / 8470 (Agricultural Tractor - 8400 Series)	<b>B0180002071</b>	711/11/D
F931.202.040.010	-----		Hélice do radiador Trator Massey Ferguson	<b>B0200002071</b>	715/9/D

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pas   Rot
1644886	8MV376 757-491		Hélice do radiador DAF - XF105TT-410 E CF85FTS modelos MX-13 12.9L	<b>B0250002006</b>	720/11/D
1916597 1644883 1677080 1677081 1693440 1693441 169767 1732273 1732274 1806712 1887180 1916597 1679054 1693442	----		Embreagem viscosa DAF - XF105TT-410 E CF85FTS modelos MX-13 12.9L	<b>B1540003006</b>	275/D
1742538 1782348	----		Hélice do radiador DAF CF-85 360/410/ 430	<b>B0090002006</b>	RF750/11/D
1679067	----		Hélice do radiador DAF CF 85 (2001/2013)/ XF 105 (2005-)/XF 95 (2002/2006)	<b>B0290002006</b>	750/11/D
1737460 1742083 1806713 1887181 1916598	----		Embreagem viscosa DAF - CF85, 360/410 XF 105, 410/460	<b>B1720003006</b>	275ER
1916597 1742358	----		Conjunto viscoso DAF - CF85, 360/410/430	<b>B1540004006</b>	RF750/11/ERD







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pas   Rot
1916597 1644886	----		Conjunto viscoso DAF - XF85, 410/460/510CV	<b>B1550004006</b>	720/11/ERD
1956601 2299074	----		Hélice do radiador NEW DAF XF106 2021...510/530/580	<b>B0280002003</b>	RF812/13/D
1910613 2046260 2178414	----		Embreagem viscosa NEW DAF XF106 2021...510/530/580	<b>B1040003006</b>	288ER/D
1956601+1910613	----		Conjunto viscoso NEW DAF XF106 2021...510/530/580	<b>B1040004006</b>	RF812/13/ER/D






Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
F1HZ-8600-D	4735-40518-05	F1HZ8600D B0210002007 	Helice do radiador FORD F-12000 F-14000, F-16000 6CL 5.9 de 98 a 05 Pitbull Motor: Cummins	<b>B0050518240</b>	609/9/D
97HU-8600-AA	-----	97HU-8600-AA B0570002007 	Hélice de refrigeração para FORD F11000/14000 - 9 pás Motor: CUMMINS	<b>B0570002007</b>	630/9/D
XC45-8600-DA	16.47-43217-03.A	XC458600DA B0590002007 	Hélice do radiador com 6 furos 9 PAS FORD CARGO 1622/ 30 1722/30/31, 2421/ 22/25, 2622 2626/31/ 32, 3222/24,3530 , 4030, 4031(91 a 96), 4331 Motor: CUMMINS 8.3L ate 2000/6 CT/6 CTAA/6BTAA	<b>B0590002007</b>	660/9/D
6C45-8600-BB BH6X-8600CA	167.070000359	6C458600BA B2120002007 	Hélice do radiador com anel FORD CARGO Ele- tronico 1832e, 2632e, 2932e, 4432e, 4532e, 5032e, 6332e, 1932e, 3132e Motor: CUMMINS ISC 315	<b>B2120002007</b>	RF704/9/D
2SL121303	-----	2SL121303 B1190002021 	Hélice do radiador FORD CARGO X 10 e F-12000, F-14000 HD de 95 a 98 Motor: MWM	<b>B1190002021</b>	560/10/D
96TU-8600-AA	16.38449-17.A	2RD121303B 96TU8600AA B2010002007 	Helice do radiador FORD CARGO 814 Motor: CUMMINS 4 BTAA 4 furos	<b>B2010002007</b>	508.8/10/D




Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
4C45-8600-AA	16.47-43783-24.A	4C458600AA B2020002007 	Hélice do radiador FORD CARGO 815 Motor: CUMMINS ISBe4	B2020002007	558,8/9/D
96HU-8600-AA	16.47-38449-70.A	96HU8600AA B2030002007 	Hélice do radiador FORD CARGO 1215, 1415,1617-Euroll F-12000, F-14000, F-16000 Motor: CUMMINS 6BTAA e MWM 6.10 TC	B2030002007	558,8/10/D
96HU-8600-AA-1	-----	96HU-8600-AA B203A002007 	Hélice de do radiador FORD F12000/14000/16000 CARGO - 9 pás Modelo ORIGINAL Motor: CUMMINS	B0600002007	630/9/D
4C45-8600-BA	16.47-43783-27.A	4C458600BA B2040002007 	Hélice do radiador FORD 1317e, 1517e, 1717e Motor: CUMMINS ISBe	B2040002007	609/9/D
4C45-8600-CA	16.47-43783-03.A	4C458600CA B2050002007 	Hélice do radiador FORD CARGO 4331 MAX TON e 1722e/ 2622e / 2628e, Mixer (concreto) Motor: CUMMINS 6CTAA / ISBe6 220-275	B2050002007	660/9/D
GC45-8C617-AA	178.0700000483	2Z0121303A B0140002021 	Hélice do radiador FORD CARGO 2632, 2932, 4432, 5032, 6332, NOVO CARGO 1932, 2632, 3132, 3133, MOTOR CUMMINS ISC6 DIESEL	B0140002021	----



Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
2SK-121303A	16.47-38449-111.A	<p>2SK121303A B2070002007</p> <p>Ø483</p>	Hélice do radiador FORD F-4000 96 A 98 MOTOR : MWM 4.10 TC	<b>B2070002007</b>	431/10/D
6C45-8600-CA 6C45-8600-CB	16.312820A	<p>6C458600CA B2810002003</p> <p>RFØ654</p>	Hélice do radiador c/ anel CARGO ELETRONICO 1622E, 1722E, 2422E, 2428E, 2622E, 2628E 2006/... MOTOR: CUMMINS 8.3L E ISBE 220-275	<b>B2810002003</b>	654/8/D
AC45-8600AA	-----	<p>16.07ED00060.A B1100002021</p> <p>Ø558.8</p>	Hélice do radiador FORD CARGO DE 2010 EM DIANTE (6 FUROS)	<b>B1100002021</b>	-----
DC45-8C617-AA-01 DC45-8C617-AB-01	-----	<p>DC45-8C617-AA-01 B0220002007</p> <p>Ø650</p>	Hélice ventilador 9 pás NOVO CARGO 1723/ 2423/2429/2623/2629/ 1729 - DE 2014....	<b>B0220002007</b>	650/9/D
DC46-8600-AA	-----	<p>DC46-8600-AA B0400002011</p> <p>Ø704</p>	Hélice radiador NOVO CARGO 2042, 2842 - 10.3L 420CV	<b>B0400002011</b>	704/9/D
70991356 703601356	-----		Hélice do radiador FORD COM MOTOR PERKINS 6358 MOTOR: PERKINS 6358	<b>B2180002007</b>	458/6/D









Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
DC45-8C617-AA-02	-----	<p>DC45-8C617-AB-02      B0220003007</p>  <p>203</p>	Embreagem viscosa NOVO CARGO 1723/ 2423/2429/2623/2629/ 1729 - DE 2014 ....	<b>B0220003007</b>	203/D
98HU-8A616-BA	15.17559-2.A	<p>98HU-8A616-BA      B0010003007</p>  <p>163</p>	Embreagem viscosa FORD CARGO 814, 815, 1215,1415, 1617-EuroII Motor: CUMMINS ISBe4, 4BTAA, 6BTAA	<b>B0010003007</b>	163/D
4C45-8A616-BA	15.07ED00037.A	<p>4C45-8A616-BA      B0050003007</p>  <p>186</p>	Embreagem viscosa FORD CARGO 1317E, 1517E, 1717E, NOVO CARGO 1317, 1319, 1519, 1719 MOTOR: CUMMINS INTERACT 4/ISBE 4/3.9L 16V 50HV L4/170/DIESEL	<b>B0050003007</b>	186/D
4C45-8A616-CA	15.19088-1.A	<p>4C45-8A616-CA      B0060003007</p>  <p>186</p>	Embreagem viscosa (pescoco longo) FORD Cargo 1622/ 1722/1731/2622/ 2626e c/motor CUMMINS 8,3-2631/ 4031 até 07.2004 Motor CUMMINS 6CT/ 6CTAA / 6BTAA	<b>B0060003007</b>	186/D
4C45-8A616-AA	157.070000485	<p>4C45-8A616-AA      B0070003007</p>  <p>203</p>	Embreagem viscosa FORD CARGO 4331 MAX TON Motor: CUMMINS 6CTAA	<b>B0070003007</b>	203/D
98HU-8A616-AA	15.18641-1A	<p>98HU-8A616-BA      B0010003007</p>  <p>163</p>	Embreagem viscosa FORD Cargo com CUMMINS 8,3 até 2000 - 2631 /4031 Motor: CUMMINS 6CTAA / 6BTAA	<b>B0370003007</b>	186/D






Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
E8HT-8A616-SA	-----	<p>E8HT-8A616-SA B05700003007</p>  <p>186</p>	<p>Embreagem viscosa FORD 1622,1722, 1730, 2421, 2425, 2631, 2626, 3222, 4031, 4331. Motor: CUMMINS</p>	<b>B0570003007</b>	186/D
F7HT-8A616-DA	15.17740-3.A	<p>F7HT-8A616-DA B0020003007</p>  <p>163</p>	<p>Embreagem viscosa FORD F12000, F14000, F16000/H215 CUMMINS B MEDIUM CARGO Motor: MWM 6.10 TC/CUMMINS ISBe6 215 HPc</p>	<b>B0020003007</b>	163/D
6C45-8A616-BB 6C45-8A616-BA BH6X-8A616-CA	157.070000482 157.070000495	<p>6C45-8A616-BA B0160003007</p>  <p>203</p>	<p>Embreagem viscosa FORD Cargo 4532E, 6332E, 2632E, 2932E, 5032E, 4432E, Novo Cargo 1722, 1723, 2422, 2423, 2428, 2429, 2622, 2626, 2628, 2629 Motor: CUMMINS ISC 315</p>	<b>B0160003007</b>	203/D
6C45-8A616-CA	15.07ED00082.A	<p>6C45-8A616-CA B0170003007</p>  <p>203</p>	<p>Embreagem viscosa FORD CARGO 1622e,1722e, 2422e, 2428e, 2622e, 2628e 2006 a 2012 Motor: CUMMINS ISBe6 220-275</p>	<b>B0170003007</b>	203/D
F7HZ-8A616-BA EBHT-8A616-SA	15.17926-3.A	<p>F7HT-8A616-BA B0010003016</p>  <p>186</p>	<p>Embreagem viscosa FORD H215 com CUMMINS B MEDIUM Motor:CUMMINS ISBe6 215 HP</p>	<b>B0010003016</b>	186/D







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
3960046	17.020002676.A		Conjunto viscosos para FORD - ÔNIBUS MECÂNICO	<b>B0010004016</b>	560/7/D
DC45-8C617-AA DC45-8C617-AB	-----		Conjunto viscoso FORD NOVO CARGO 1723/2423/2429/2623/2629/1729 - DE 2014...	<b>B0220004007</b>	650/9/D
4C45-8A616AA 4C45-8A616CA	178.070000350 178.070000486		Conjunto viscoso FORD CARGO 2381/ 2631/c.2831/ c.4331/c.5031, Motor Cummins 6CTAA 8,3L 12 v, sohv, I6/250/ DIESEL	<b>B0760004007</b>	660/9/D
6C45-8C617-AA	178.070000483		Conjunto viscoso FORD CARGO 2632/2932/4432/5032/ 6332/NOVO CARGO 1932/2632/3132/3133, Motor Cummins ISG Diesel	<b>B0140004021</b>	560/7/D

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pas   Rot
9336355958-1	-----		Hélice do radiador GMC 15-190 Motor: CAT 3116	<b>B0010104041</b>	630/9/D
9336355958-2	-----	<p>9336355958-2      B0060003007</p> 	Embreagem viscosa GMC 15-190 Motor: CAT 3116	<b>B0060003007</b>	186/D
9336355958	-----		Conjunto viscoso completo GMC 15-190 Motor: CAT 3116	<b>B0010004041</b>	630/9/D
93298487-1 312822	16.312822.A		Hélice do radiador Caminhão GMT 530	<b>B0020002009</b>	610/9/D
93363559	15.18880-1.A	<p>93363559      B0030003009</p> 	Embreagem viscosa Caminhão GMT 530	<b>B0030003009</b>	----
932984483	17.18881-1.A		Conjunto viscoso completo Caminhão GMT 530	<b>B0010004009</b>	610/9/D













Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
504026023 41213992	-----	41213992 B0090002011 	Hélice do radiador Iveco novo Stralis / Novo Trakker Motor: FPT - Ecoline / Eurotronic Stralis 490s40T, 600s40T, 490s39T NR, 570s38T NR, 490s38T NR, 200s38 NR, 740s41TZ NH, 570S41T NR, Trakker 740s41 TZ NH, 570s41T NR, Trakker 410T38AD, 380T38	<b>B0090002011</b>	RF704/9/D
99450016 98456884 5006009431 504135421	-----	99450016 B0390002011 	Hélice do radiador Iveco Eurotech H740E42 TZ/ 440E42 T/ 450E37 TP/ E37 HR E37/440E42TZ EuroTrakker 720E42 /380/ E37 /190E42/ 450E37 T Powerstar: 450E37T e LD 190 E 38P/E42/E42 P/E47, LD240 E38 Motor Iveco 8460, 41L 5020/ TCA 8210.42L.400/TCA 8460e 450E37T 375CV/450E37HT 370CV	<b>B0390002011</b>	RF704/8/D
504069656	-----	504069656 B0180002011 	Hélice do radiador Iveco Eurocargo Motor: Cummins 450E32T, 240E28T, 160E32T, 170E25T, 240E25S, 180E35, 450E33TY Tector 260E25, 240E25, 180E30	<b>B0180002011</b>	RF654/8/D
5801289499	16.312820A	5801289499 B2810002003 	Hélice do Radiador Iveco Cavallino E3 e Tector 280 CV E5 Motor : Cursor 8 320 E3 NEF6 280CV E5	<b>B2810002003</b>	RF654/8/D
5801720496	167.070000121	2R0121303D B0290002021 	Hélice do radiador Iveco Eurocargo E3, Tector 220 CV Motor : I6 170/230/260 e NEF6 5,9	<b>B0290002021</b>	600/8/D
504029737	-----	504029737 B0120002015 	Hélice do radiador Iveco Tector/Eurocargo Motor : Iveco Tector-170E22 240E22 Attack Ecoline 170E22 230E24, Eurocargo 230E24 Attack Ecoline/ 160E13GNC/170E227 Attack Ecoline/170E2 4/230E22/170E21/150 E28W	<b>B0120002015</b>	RF600/8/D




Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
5949890514 59498901551	167.070000347	<p>5949890514      B0520002011</p>  <p>Φ558.8</p>	Hélice Radiador Iveco Vertis 130V18/90V16/130V19 Ecoline/90V18 Ecoline	<b>B0520002011</b>	558/9/D
504235059 580187150	167.070000255	<p>504235059      B0400002011</p>  <p>RF704</p>	Hélice do radiador Iveco Stralis Trakker Motor : Cursor 13 Diesel 13L I6 480-560CV	<b>B0400002011</b>	704/9/D
98468151	-----	<p>98468151      B0200002011</p>  <p>Ø530</p>	Hélice do radiador Iveco Eurocargo 240-25	<b>B0200002011</b>	530/7/D
98458607	-----	<p>98468607      B0370002011</p>  <p>RFØ654</p>	Hélice do radiador Iveco Eurotech, Eurotrakker, Stralis DML Motor : Iveco 8210.42,8280.42, 8460.41	<b>B0370002011</b>	RF654/8/D
504024647	-----	<p>0050002011      B0050002011</p>  <p>Φ390</p>	Hélice Radiador Iveco Ônibus City Class	<b>B0050002011</b>	390/11/D







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
41213991	-----	41213991 B0010003011  242	Embreagem Viscosa Iveco - novo Stralis / Novo Trakker Ecoline/ Eurotronic Motor: FPT Iveco 490s40T, 600s40T, 490s39T NR, 570s38T NR, 490s38T NR, 200s38 NR, 720T420T/ 380T42 490S42T	B0010003011	242/D
99487209 99450014 98112213 41042460 41042303 994790904	-----	99487209 B0020003011  233	Embreagem viscosa do Iveco Eurotech, EuroTrakker e LD 190 E 38P, LD 190 E 42 /E 42 P, LD 190 E 47, LD 240 E 38, LD 240 E 38 Motor: Iveco 8460, 41L TCA, 8210.42L.400, 8210.42L (TCA), 8460.41L.5020 e 450E37T 375CV, 450E37HT 370CV	B0020003011	233/D
504038113	-----	504038113 B0070003011  233	Embreagem Viscosa do Iveco Eurocargo Motor: Cummins 450E32T, 240E28T, 160E32T, 170E25T, 240E25S, 180E35, 450E33TY, TECTOR 260E25, 240E25, 180E30	B0070003011	233/D
5801289500 5802099588	157.07ED04656 178.0700000344	5801289500 B0120003011  186	Embreagem Viscosa Iveco Cavallino E3 e Tector 280 CV E5 Motor Cursor 8 320 E3 NEF6 280CV E5	B0120003011	186/D
5801720497	157.070000208	5801720497 B0130003011  186	Embreagem viscosa Iveco Eurocargo E3, Tector 220 CV Motor : I6 170/230/260 e NEF6 5,9	B0130003011	186/D
5949890515 5949890155-2	157.070000521	5949890515 B0110003021  186	Embreagem viscosa Iveco Vertis 130V18/ 90V16/130V19 Ecoline/90V18 Ecoline	B0110003021	186/D















Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
504029738	-----	<p>504029738 B0080003011</p>  <p>186</p>	<p>Embreagem viscosa Iveco Tector MOTOR: 170E22/ 240E22/230E22/ 170E24 EUROCARGO 180E30/160E20 EUROFIRE CAVALLINO TRATOR/ 180E32/160E30 EVI</p>	<b>B0080003011</b>	203/D
500342517	-----	<p>500342517 B0030003011</p>  <p>203</p>	<p>Embreagem viscosa Iveco Eurotech MH/MP/MT/EuroTrakker Motor : 8460.41K.406, 8460.41L TCA, 8460.41C. TCA, 8460.41K. TCA, 8460.41K.406, 8360.46R.416 TCA</p>	<b>B0030003011</b>	203/D
500345817 500345819 93190925	-----	<p>500345817 B0040003011</p>  <p>203</p>	<p>Embreagem viscosa Iveco Motor: Iveco</p>	<b>B0040003011</b>	203/D
98438027	-----	<p>98438027 B0050003011</p>  <p>163</p>	<p>Embreagem viscosa Iveco Eurocargo 240-25 Motor : Iveco</p>	<b>B0050003011</b>	163/D







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pas   Rot
41213626	-----	<p>41213626 B0040004011</p> 	<p>Conjunto viscoso completo Iveco Novo Stralis 490s39T NR/570s38T NR/ 200s38 NR/740s41TZ/ 380T38....</p>	<b>B0040004011</b>	RF704/9/D
99479094 99450016	-----	<p>99479094 B0060004011</p> 	<p>Conjunto viscoso completo Eurotech e EuroTrakker 450e37t, 450e37tp, 450e37hr, 450e37, 190e42, 440e42tz Motor: 8210.42L.400</p>	<b>B0060004011</b>	RF704/8/D
504038112	-----	<p>504038112 B0090004011</p> 	<p>Conjunto viscoso completo Iveco Eurocargo Motor : Cummins 450E32T, 240E28T, 160E32T, 170E25T, 240E25S, 180E35, 450E33TY Tector 260E25, 240E25, 180E30</p>	<b>B0090004011</b>	RF654/8/D
5801283704AS	178.07ED04657	<p>5802099585 B0120004011</p> 	<p>Conjunto viscoso completo Iveco Cavallino E3 e Tector 280 CV E5 Motor : Cursor 8 320 E3 NEF6 280CV E5</p>	<b>B0120004011</b>	RF654/8/D
5801720495	178.070000209	<p>5801720495 B0130004011</p> 	<p>Conjunto viscoso completo Iveco Eurocargo E3, Tector 220 CV Motor : I6 170/230/260 e NEF6 5,9</p>	<b>B0130004011</b>	600/8/D
98468660 98437234 4858279	-----	<p>98468660 B0170004011</p> 	<p>Conjunto viscoso completo Iveco Eurocargo 240-25 Motor : Iveco</p>	<b>B0170004011</b>	530/7/D






Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pas   Rot
500342509	-----	<p>500342509 B0020004011</p>  <p>0654</p>	<p>Conjunto viscoso completo Iveco Eurotech MH/MP/MT/EuroTrakker Motor :8460.41K.406, 8460.41L TCA, 8460.41C. TCA, 8460.41K. TCA, 8460.41K.406, 8360.46R.416 TCA</p>	<b>B0020004011</b>	RF654/8/D
504029736 500392871 501038112 504123949	-----	<p>504029736 B0100004011</p>  <p>0600</p>	<p>Conjunto viscoso completo Iveco Tector Motor : 170E22 / 240E22 / 230E22 / 170E24 Eurocargo 180E30/160E20 Eurofire Cavallino Trator/180E22/160E30 Eurofire</p>	<b>B0100004011</b>	RF600/8/D
5949890155	178.070000522	<p>5949890155 B0330004011</p>  <p>Φ558.8</p>	<p>Conjunto viscoso Iveco Vertis 130V18 / 90V16 / 130V19 Ecoline / 90V18 Ecoline</p>	<b>B0330004011</b>	558/9/D

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
A382 500 0064 -1 A382 500 0164 -1	16.47-43368-63.A	A3825000164-1 B1090002021 	Hélice do radiador ônibus MB O-500 M/U 1725,1826,1832, OH1418,1518,1525 Motor: OM-904 /924/ 906LA	<b>B1090002021</b>	650/9/E
A003 205 3606	C0467MM	A0032053606 B0870002003 	Hélice do radiador MB 1944S e Axor 2035s, 2640s, 2644s, 2040s, 3340s,3141s, 4140, Actros 502/LA Motor: OM 457/457LA	<b>B0870002003</b>	RF750/8/D
A382 500 0264-1 A382 500 7364-1	16.47-43368-59.A	A3825000264-1 B0140002021 	Hélice do radiador Ônibus MB OH 1621/ 1521 1523 /1420/1521/ 1623/1652/1520 1559 Motor: OM 366LAI / 366LAI / 904LA	<b>B0140002021</b>	600/9/E
A904 205 0506 A003 205 0206	-----	A9042050506 B2790002003 	Hélice do radiador MB 1215C, L1218, 1318E, 418E, 915C, 712C, L1418, 1214C/K, OF 1417, OF 1418, OMC1419, 1423, 1425, 1426, 1723, 1725 e Onibus OMC 1419, 1423 Motor: OM- 364L/ 904LA	<b>B2790002003</b>	RF550/7/D
A906 205 0406	-----	A9062050406 B2820002003 	Hélice do radiador MB L1620 Eletrônico, L1622e, L1624e, 1728s, 2423, 2428, 2625BK/ Axor 2825BK, 2826, 2831 Atego 1718,1723, 1725, 2425, 2423, 2428, 2528 (245CV) onibus OF1730/ OF1724/ OF1723 Motor: 906/906LA/926LA	<b>B2820002003</b>	RF704/8/D
A366 200 4423	16.312251.A	A3662004423 B2250002003 	Helice do radiador MB 710 / 914 / 709 / 912 / 1418 / 1618 / 1718 / 1720 4 furos Motor: 364 LA	<b>B2250002003</b>	500/7/D







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
A366 200 4623	16.302907.A	<p>A3662004623 B2260002003</p>  <p>Ø600</p>	<p>Helice do radiador MB Caminhões Leves - 167HP ACCELO 715/915 e 710 Motor: OM 904LA 167 HP</p>	<b>B2260002003</b>	600/9/D
A475 205 0106 -1 A475 205 7906 -1 A475 205 0906 -1	-----	<p>A4752050106-1 B0291004003</p>  <p>Ø720</p>	<p>Hélice do radiador MB O-400 / OH-1628/ OH-1636 Motor: OM-457 / OM-449/OM-447</p>	<b>B0290104003</b>	720/8/E
A906 205 0906	-----	<p>A9062050906 B2850002003</p>  <p>RFØ725</p>	<p>Hélice do radiador Mercedes Benz AXOR 1933S /2628/2825/ 2826/2831/2828BK Motor: OM-926LA</p>	<b>B2850002003</b>	RF725/8/D
A904 205 0706 A904 205 0406	16.312677A D9271MM	<p>A9042050706 B2780002003</p>  <p>RFØ600</p>	<p>Helice do radiador MB Accelo 915 L-1218/ L-1418/L-1620/ LK-1620/OF-1721 e Caminhões Médios 1218,1418, 1620,1721, 1723 Motor: MB OM-904/ OM-904LA / OM-366 / OM-366 LA</p>	<b>B2780002003</b>	RF600/8/D
A003 205 2606 A000 200 6223-1 A000 200 5323-1	-----	<p>A0032052606 B0390002011</p>  <p>RFØ704</p>	<p>Helice do radiador MB 1938S Motor: OM-457</p>	<b>B0390002011</b>	RF704/8/D
A003 205 0606 A002 205 9306 A476 200 0124-1 substitui A000 200 2823-1 A000 200 6123-1	-----	<p>A0032050606 B0800002003</p>  <p>Ø680</p>	<p>Helice do radiador MB L, LS1632, 1935, 1938, 1941, 2635 e 1935S (sem embreagem viscosa) Motor: OM-447/ OM-449 E 457LA</p>	<b>B0800002003</b>	680/8/D







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
A612 200 0023KZ	167.070000312	<p>A6122000023 B2110002007</p>  <p>Ø433</p>	Hélice do radiador MB ACCELO 71-LTC 7TON SPRINTER 311 Motor: OM-612LA/ OM-611LA	<b>B2110002007</b>	433/11/E
A366 200 4523	16.150102.A	<p>A3662004523 B0070002003</p>  <p>Ø560</p>	Hélice do radiador MB Todos Caminhões 12/16TON - 1218,1418 Cara chata Motor: OM-366 LA	<b>B0070002003</b>	560/7/D
A374 200 0323 KZ	16.47-38449-45.A	<p>A3742000323 B2920002003</p>  <p>Ø457</p>	Hélice do radiador Mercedes-Benz LO/ LN 710/810 LO 712/ 812 Motor: OM - 364LA Euro II / III	<b>B2920002003</b>	457/10/D
A906 205 0106	16.312820A	<p>A9062050106 B2810002003</p>  <p>RFØ654</p>	Hélice do radiador MB OF 1722 1723 e Ônibus OF 1417 / OF 1418 (218CV) Motor: 924LA Euro II Euro III	<b>B2810002003</b>	RF654/8/D
A542 205 0006	-----	<p>A542 205 0006 B0290002006</p>  <p>Ø750</p>	Hélice do Radiador Mercedes Actros 2546LS/2646L- S/2651LS/2655L- S/4844K	<b>B0290002006</b>	----
A345 200 0024	-----	<p>A3452000024 B4230002003</p>  <p>Ø510</p>	Hélice do radiador MB 1519, 1520, 1524, 2219, 2220, 2225, 1521, 1522, L1820 com 10 pas Motor: OM-355	<b>B4230002003</b>	510/10/D

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
A345 200 7124	-----	<p>A345 200 7124 B4240002003</p>  <p>Ø630</p>	Hélice do radiador MBLS 1932 / LS 1933 LS 1934 c/ flange Motor: 355 LA	<b>B4240002003</b>	630/8/D
A906 205 0606	167.070000392	<p>A9062050606 B0100002015</p>  <p>RFØ704</p>	Hélice do radiador MB L1620 / L 1632, 2423, 2428 Motor: OM 906 LA	<b>B0100002015</b>	RF704/9/D
A003 205 4206 A003 205 3906	-----	<p>A0032054206 B0890002003</p>  <p>RFØ750</p>	Hélice do radiador caminhão MB Actros Motor: OM 542.920, OM 542.942	<b>B0890002003</b>	RF750/8/D
A003 205 4506 A003 205 5506	-----	<p>A0032054506 B0910002003</p>  <p>RFØ750</p>	Hélice do radiador do Mercedes Actros Motor: 501LA, 502LA 2648, 2631, 2432, 2455, 2640, 3348A, 3331A, 1855, 2655, 1831, 1865, 4140K, 4151K	<b>B0910002003</b>	RF750/8/D
A352 205 5230 A352 205 0406 A352 205 2306 A344 205 7106	-----	<p>A3522052306 B1130002003</p>  <p>Ø520</p>	Hélice do radiador MB 1113, 1114, 1313, 1316, 1513, 1514, 1516, 2213, 2214, 2216, 2217, 2013, 2017 com 10 PAS Motor: 352	<b>B1130002003</b>	520/10/D
A352 205 2306A	-----	<p>A3522052306 B113A002003</p>  <p>Ø520</p>	Hélice do radiador MB motor 352 furo= 34mm com 6 pas Motor: OM-352 furo 34MM	<b>B1130302003</b>	520/6/D







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
A376 200 0224 A344 200 0324 A376 200 0823	-----	A3442000324 B1140002003 	Hélice do radiador MB motor 366A com 10 PAS (nao usa embreagem viscosa) Motor: 366A	<b>B1140002003</b>	560/10/D
A376 200 0224A	-----		Hélice do radiador MB motor MB 366 com 7 PAS Motor: 366A	<b>B1140302003</b>	550/7/D
A343 200 7124 A314 200 1223 A314 205 1706	-----	A3142001223 B1550002003 	Hélice do radiador MB 608 D, 708 D, 709 D, Lo812, Lo712 com 7 PAS Motor: OM-364	<b>B1550002003</b>	470/7/D
A314 200 1223A A343 200 7124A A314 205 1706A	-----	A3142001223 B155A002003 	Hélice do radiador MB 608 D COM 6 PÁS Motor: OM- 314	<b>B1550302003</b>	475/6/D
A352 205 2206-A	-----	A3522052206 B197A002003 	Hélice do radiador MB OM 1111, 1113, 1114, 1313, 1316, 1513, 1516, 2213 6 pas Motor: 352 furo 28MM	<b>B1970302003</b>	520/6/D
A382 500 7064 A344 200 0124	-----	A3442000124 B2880002003 	Hélice do radiador Ônibus MB com motor traseiro OH 1621, OH 1421, OH 1521 / 1420 Motor: OM-355	<b>B2880002003</b>	580/10/E















Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
A376 200 7123-1A	-----	A345 200 7123 B3100002003 	Hélice do radiador MB L1718, L1620, L1620, LK1620, 1418 com 8 PAS sem anel Motor: OM-366	<b>B3100002003</b>	590/8/D
A352 205 2206	-----	A3522052206 B1970002003 	Hélice de refrigeração para Mercedes motor 352 furo Ø = 28mm , 9 pas	<b>B1970002003</b>	520/9/D
A475 205 7006	-----	A4752057006 B2890002003 	Hélice do radiador Ônibus MB O-400R, O-371 (não usa embreagem viscosa) Motor: OM- 449LA	<b>B2890002003</b>	630/10/E
A475 205 0706 A475 205 0006kz	16.40-42622-91.A	A4752050006 B3040002003 	Hélice do radiador Ônibus MB Rodoviario O-500 RSD 2242, 2042, 1636,1830,1725, 2036, 2042 Motor: OM-457LA	<b>B3040002003</b>	698/9/E
A382 500 7065	-----	A3825007006 B3070002003 	Hélice do radiador Ônibus MB com motor traseiro Motor: OM- 355II OM-356	<b>B3070002003</b>	630/10/E
A906 205 1106	-----	A906 205 1106 B1610002003 	Hélice do radiador MB Atego 1718, 1723, 1725, 2425, 2423, 2428, 2528, 3030, 2426, 2430, 1726, 1719, 2423, 2425, 2428, 2429, 1725a, 1726s, 1723, 1729, 1730, 2729, 2730 (245cv), Ônibus Rod. OF1730, 1724, 1723	<b>B1610002003</b>	702/8/D







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
A904 205 1122-1 A904 205 0106	-----	A9042050106 B2770002003 	Hélice do radiador MB 712 C/914 C/ 915E/1214 C/ LO-914 / LO-915 Motor: OM-904/904LA	<b>B2770002003</b>	RF490/9/D
A390 200 0123	-----	A3902000123 B2290002003 	Hélice do radiador MB com motor OM-904LA	<b>B2290002003</b>	600/9/D
A906 205 1206	-----	A906 205 1206 B3050002003 	Hélice do radiador Mercedes Ônibus OF1721 Euro 5 OF1417/OF1418 OM924L Atego 1418, 1718, 1723, 1725	<b>B3050002003</b>	-----
A343 200 2173 A343 200 1023 A345 200 2173	-----	058121301B B0010002003 	Hélice do Radiador Mercedes 10 PÁS OM364A MB 608D/ 708D/ 709/ 710/ 812	<b>B0010002003</b>	----
A345 200 2173	-----	A3452002173 B0020002003 	Hélice do Radiador Mercedes 364A 608D/ 708D/ 709/ 710/ 812	<b>B0020002003</b>	----
A457 205 0106	167.09001420	090001420 B1600002003 	Hélice do radiador Ônibus Mercedes IBC2436 Motor traseiro OM457 diesel	<b>B1600002003</b>	698.50/11/E







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
A471 205 0606	-----		Hélice do Radiador Mercedes Actros MP4	<b>B0280002003</b>	RF812/13/D
A003 205 0006 A541 205 0106	-----		Hélice do Radiador Mercedes MK/SK	<b>B0750002003</b>	750/8/D
A003 205 1606	-----		Hélice do Radiador Mercedes ACTROS MK/SK	<b>B0820002003</b>	680/8/D
51066010303	-----		Hélice do radiador MBB Ônibus/ Micro-Ônibus Chassis - MBO1018 - 1218 /OM924LA / OM926LA	<b>B1420002015</b>	RF666/11/D

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
<p>A541 200 0922-2 A541 200 8622-2 A541 200 1822-2 A541 200 1122-2 A541 200 1522-2 A541 200 1022-2</p>	-----	<p>A000 200 8622    B1030003003</p>  <p>260</p>	<p>Embreagem viscosa do Mercedes Actros Motor: 501LA / 502LA 2648/ 2631/ 2432/ 2455/ 2640/3348A/ 3331A/ 1855/2655/ 1831/ 1865/ 4140k/ 4151K</p>	<b>B1030003003</b>	260/D
<p>A000 200 7922</p>	-----	<p>A000 200 7922    B0510003003</p>  <p>233</p>	<p>Embreagem viscosa MB 1944S Motor: 457LA</p>	<b>B0510003003</b>	260/D
<p>A904 200 1122</p>	15.07ED00102.A	<p>A904 200 1122-BW    B0230003003</p>  <p>203</p>	<p>Embreagem viscosa Ônibus MB - 6 furos - OH1621/1521 /1420/ 1521/ 1623/1520 1721L,1820,1421L, 1623LG, 1420, 1115L Motor: OM 366LA, 904LA, 366 LA II</p>	<b>B0230003003</b>	203/D
<p>A374 200 7223-2 A904 200 0323-2</p>	-----	<p>A374200722302    A0140204003</p>  <p>163</p>	<p>Embreagem viscosa MB 1215C,1218e, 1318,1418e,OF14 Motor: OM- 904LA 364LA</p>	<b>B0140204003</b>	163/D
<p>A906 200 0522 A906 200 0822 A906 200 1822 A906 200 1823 A906 200 1023</p>	157.070000393	<p>A9062000822    B0220003003</p>  <p>203</p>	<p>Embreagem viscosa MB 1632/2423/ 2428 L-1620 Eletr, L1622, L1624, 1728s, 2423, 2625BK, Atego 1718, 1723, 1725, 2425, 2428, 2528 (245CV) Axor 2825BK, 2826, 2831 Motor: OM-906LA, 926LA</p>	<b>B0220003003</b>	203/D
<p>A366 200 0422KZ</p>	15.18066-1.A	<p>A3662000422    B0730003003</p>  <p>163</p>	<p>Embreagem viscosa 4 furos - MB 710/914/ 709/912/1418/1618/ 1718/1720 Motor: 364 LA</p>	<b>B0730003003</b>	163/D


Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
A476 200 0622	-----	<p>A476 200 0622      B0790003003</p>  <p>233</p>	Embreagem Viscosa ÔNIBUS O-500 U 1826 / 1830 / 1830R	<b>B0790003003</b>	----
A475 205 0106-2 A475 205 7906-2 A475 205 0906-2	-----	<p>B0292004003</p>  <p>233</p>	Embreagem viscosa completo MB onibus O-400 / OH-1628 / OH-1636 Motor: OM-457/ OM-449/OM-447	<b>B0290204003</b>	233/E
A906 200 1222 A906 200 1923-2 A906 200 1223-2	-----	<p>A906 200 1923-2      B0332004003</p>  <p>233</p>	Embreagem viscosa MB AXOR 1933S/ 2628/2825/2826/ 2831/2828BK Motor: OM-926LA	<b>B0150003003</b>	233/D
A904 200 1822 A904 200 0822	15.18552-1.A F6683MM	<p>A9042000822      B0750003003</p>  <p>163</p>	Embreagem viscosa Mercedes-Benz Caminhões Médios 1215C, 1218, 1418, 1620, 1721, 1723 Accelo 915 L1218/ L1418/L1620/LK1620/ OF1721 Motor: 366LA/ 904LA	<b>B0750003003</b>	163/D
A000 200 6223-2 A000 200 5323-2	-----	<p>A000 200 6223-2      B0362004003</p>  <p>233</p>	Embreagem viscosa MB1938S (cara chata) Motor: OM- 457	<b>B0360204003</b>	233/D
A000 200 2823-2 A000 200 6123-2 A000 200 0124-2 A000 200 4423-2	15.07ED00117.A	<p>A000 200 2823-2      B0372004003</p>  <p>233</p>	Embreagem viscosa MB 1630, 1935, 1941, 1634, 1938, L1941/ L2325, LS1938, LS1945, LS1630, LS1632, 1633, LS1941, L1625, LK2635 Motor: OM 447/ 449/ 457 LA	<b>B0370204003</b>	233/D

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
A612 200 0122KZ	15.18985-1.A	<p>A612 200 0122KZ    B0140003003</p>  <p>168</p>	Embreagem viscosa MB Accelo 715/ Sprinter 311 Motor: OM- 612LA/ OM 611LA	<b>B0140003003</b>	168/E
A366 200 0622KZ A374 200 0222	15.18068-1.A	<p>A3662000622    B0170003003</p>  <p>163</p>	Embreagem viscosa MB Todos Caminhões 12/16 ton - 1218/1413 Cara chata Motor: OM- 366LA	<b>B0170003003</b>	163/D
A374 200 0122KZ	15.19234-1.A	<p>A374 200 0122KZ    B0320003003</p>  <p>163</p>	Embreagem viscosa MB LO/LN 710/810 Motor: OM - 364LA Euro II	<b>B0320003003</b>	163/D
A000 200 7722 A457 200 1122 A000 200 7822	----	<p>A000 200 7722    B1050003003</p>  <p>260</p>	Embreagem viscosa MERCEDES AXOR: OM-457 LA Euro 5 - 2036 / 2041 / 2536 / 2544 / 2644 / 2640 / 3344	<b>B1050003003</b>	----
A366 200 1322 A906 200 1522 A906 200 0922 A906 200 2123-2	15.040001656.A	<p>A9062051522    B0160003003</p>  <p>186</p>	Embreagem viscosa Mercedes OM366LA Euro 5, L1620 Classic, Atego 1418, 1419, 1718, 1719, 1723, 1725, 1726, 2625, 2628, 2825, 2826KB, 2831KB, 2825BK, 2826, 2828BK, OM924 Euro 5, ÔNibus OF1722 Euro III, OF1721 Euro V, OF1721 Euro 5, L1723	<b>B0160003003</b>	186/D
A904 200 0622	15.18328-1.A	<p>A9042000622    B0500003003</p>  <p>163</p>	Embreagem viscosa MB caminhões Leves 167HP - ACCELO 715/915 e 710 Motor: OM 904LA	<b>B0500003003</b>	163/D

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
A542 200 1022 - 002 A 541 200 1222	----	<p>A542 200 1022      B1590003003</p>  <p>275</p>	Embreagem viscosa MB Axor 457 LA 2035s, 2640s.../Actros 501LA -MP2/MP3 2019 ED. MOD:2561/2635/2640/2640B/2643B/2643K/2643L/2646B/2648K	<b>B1590003003</b>	----
A000 200 9222 A000 200 9022 A000 200 8922	-----	<p>A000 200 9222      B0010004003</p>  <p>233</p>	Embreagem viscosa MB Axor 2035s, 2040s, 2044s, 2540, 3340s, 3340k, 3344s, 4140, 4144, 2535s, 2640s, 3344k Motor OM457LA	<b>B0010003003</b>	233/D
A904 200 1122-2	E4658MM	<p>A904 200 1122      B0240003003</p>  <p>160</p>	Embreagem viscosa MB 712 C / 914 C / 1214 C / LO-914 / LO-915 Motor OM904LA	<b>B0240003003</b>	160/D
A390 200 0022 A382 500 0164-2	-----	<p>A3902000022      B0830003003</p>  <p>186</p>	Embreagem viscosa MB com motor OM-904LA Ônibus O-500 1725, 1826, OH 1418, 1518, 1525	<b>B0830003003</b>	186/D
A906 200 0622 A382 500 0164-2	-----	<p>A906 200 0622      B0840003003</p>  <p>203</p>	Embreagem viscosa MB com motor OM-906LA, Ônibus O-500 1725/1826, OH 1418,1518,1525	<b>B0840003003</b>	203/D
A000 200 8322 A000 200 8923 A000 200 8222 A000 200 4222 A000 200 4722 A000 200 8122 A000 200 7122	157.02008370	<p>A000 200 8222      B0080003003</p>  <p>233</p>	Embreagem viscosa MB Actros 2546,1855, 2531, 2646 Motor: O-501 LA	<b>B0080003003</b>	233/D







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
A366 200 1322 A906 200 1522 A906 200 0922 A906 200 2123-2	15.040001656.A	A9062051522    B0160003003  186	Embreagem viscosa Mercedes OM366LA Euro 5, L1620 Classic, Atego 1418, 1419, 1718, 1719, 1723, 1725, 1726, 2625, 2628, 2825, 2826KB, 2831KB, 2825BK, 2826, 2828BK, OM924 Euro 5, Ônibus OF1722 Euro III, OF1721 Euro V, OF1721 Euro 5, L1723	<b>B0160003003</b>	186/D
A000 200 4422 A000 200 4123 A000 200 8822 A000 200 8923 A345 200 2173	-----	A000 200 4123    B0020003003  233	Embreagem viscosa MB Actros Motor: OM 502LA 2648, 2631, 2596	<b>B0020003003</b>	233/D
A000 200 6722 A000 200 8922	-----	A000 200 6722    B0050004003  233	Embreagem viscosa Axor 2040, 2540, 2640, 2035S, 2644S, 2040S, 3340S, 4204, 1944 motor OM 457	<b>B0050003003</b>	233/D
A000 200 7622	-----	A000 200 7622    B0070004003  233	Embreagem viscosa do Mercedes	<b>B0070003003</b>	233/E
A000 200 5122	-----	A0002005122    B0250003003  160	Embreagem viscosa do Mercedes	<b>B0250003003</b>	160/D
A384 200 0027	-----	A384 200 0027    B9060003003  220	Embreagem Eletromagnetica para Ônibus MB O-500	<b>B9060003003</b>	Eletromagnetica









Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
A634 500 0122	157.090001422		Embreagem viscosa Ônibus Mercedes IBC 2436 motor traseiro, OM 457 diesel	<b>B1600003003</b>	260/D
A541 200 1222 A541 200 2022 A541 200 2122 A541 200 1622	8MV376757-461		Embreagem Viscosa Mercedes Actros MP2/ MP3 New Actros	<b>B1010003003</b>	237/D
A000 200 8422 A000 200 7522	-----		Embreagem viscosa Mercedes Actros MP2/MP3	<b>B0110003003</b>	233/D
A470 200 0222 A470 200 0522 A470 200 0722	-----		Embreagem viscosa Mercedes Actros MP4	<b>B1290003003</b>	288ER/D
A000 200 4622	-----		Embreagem viscosa Mercedes ACTROS MK/SK	<b>B0030003003</b>	203/D
A541 200 0922 A541 200 1322 A541 200 1622 A072 200 2086	-----		Embreagem viscosa Mercedes ACTROS MP2/MP3	<b>B1100003003</b>	260ER/D






Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
A470 200 0422 A471 200 0722 A470 200 0622 A472 200 0722	-----		Embreagem viscosa Mercedes ACTROS MP4	<b>B1280003003</b>	288ER/D
A926 200 0223	-----		Embreagem Viscosa Mercedes Actros MP2/ MP3 New Actros	<b>B1610003003</b>	-----
A384 500 0064*C	-----		Embreagem viscosa MBB Ônibus / Micro-Ônibus Chassis - MBO1018 - 1218 / OM924LA / OM926LA	<b>B1680003003</b>	256ER/D







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pas   Rot
A382 500 0064 A382 500 0164 A382 500 0564	178.020001283	A382 500 0064 B0050004003 	Conjunto viscoso completo Ônibus MB O-500 M/U 1725,1826,1832, OH1418,1518,1525 Motor: OM 904/906LA	<b>B0540004003</b>	650/9/E
A000 200 8022	C0467MM	A000 200 8022 B0110004003 	Conjunto viscoso completo MB 1944s Motor: 457LA	<b>B0110004003</b>	RF750/8/D
A382 500 0264 A382 500 7364	178.07ED00101	A382 500 0264 B0120004003 	Conjunto viscoso completo Ônibus MB OH1115L, OH1521, OH1621L, OH1623LG, OH 1721, 1520, OH-1421L,1623L Motor: OM 366LAI / 366LA / 904LA	<b>B0120004003</b>	600/9/E
A374 200 7223 A904 200 0323	-----	A3742007223 B0140004003 	Conjunto Viscoso Completo MB OF14170, OF1418, 1318, 1218E, 914C Motor: 364LA / 904LA	<b>B0140004003</b>	RF550/7/D
A906 200 1023 A906 200 1723 A906 200 1823 A906 200 0723	F1448MM	A906 200 0723 B0190004003 	Conjunto viscoso completo Caminhão MB L-1620 Eletr, L1622, L1624, 1728s, 2423, 2625BK, 1632, 2423, 2428, Atego 1718, 1723, 1725, 2425, 2428, 2528 (245CV) Axor 2825BK, 2826, 2831 Motor: OM-906LA, 926LA	<b>B0190004003</b>	RF704/8/D
A366 200 5923	17.18067-1.A	A366 200 5923 B0250004003 	Conjunto viscoso completo MB Caminhão 710/914/ 709/912/1418/1618/ 1718/1720 Motor: 364 LA	<b>B0250004003</b>	500/7/D

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pas   Rot
A475 205 0106 A475 205 7906 A475 205 0906	D2828MM	A475 205 0106 B0290004003 	Conjunto viscoso completo MB onibus O-400 OH1628, OH1636 Motor: OM-457 / OM-449 / OM-447	<b>B0290004003</b>	720/8/E
A906 200 1923 A906 200 1223	-----	A906 200 1923 B0330004003 	Conjunto viscoso completo MB Axor 1933S, 2628, 2825, 2826, 2831, 2828BK Motor: OM-926LA	<b>B0330004003</b>	RF725/8/D
A376 200 7123 A376 000 0523 A904 200 0623 A904 200 1423	178.010004291 F6190MM	A376 200 7123 B0340004003 	Conjunto viscoso MB Caminhões Médios 1215, 1218, 1418, 1620, 1721, 1723 Accelo 915 L1218, L1418, L1620, LK1620, OF1721 Motor: 366LA/ 904LA	<b>B0340004003</b>	RF600/8/D
A000 200 6223 A000 200 5323	88868MM	A000 200 6223 B0360004003 	Conjunto viscoso completo MB1938S (cara chata) Motor: OM- 457	<b>B0360004003</b>	RF704/8/D
A000 200 2823 A000 200 6123 A000 200 4423 A476 200 0124	178.070000498 83618MM 57051MM	A000 200 2823 B0370004003 	Conjunto viscoso completo MB L1630/L-1935/ L-1941/L-2325 Motor: OM 447 / 449 / 457	<b>B0370004003</b>	680/8/D
A000 200 5822 A000 200 6823	178.020001281	A000 200 6823 B0410004003 	Conjunto viscoso completo MB Accelo 715/ Sprinter 311 Motor: OM- 612LA / OM 611LA	<b>B0410004003</b>	433/11/E







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pas   Rot
A366 200 5523	17.18293-1.A	<p>A366 200 5523      B0470004003</p>  <p>Ø560</p>	<p>Conjunto viscoso completo MB Todos Caminhões 12/16 ton - 1218/1413 Motor: OM-366LA</p>	<b>B0470004003</b>	560/7/D
A374 200 0223 A374 200 0223	178.07ED0070	<p>A374 200 0223      B0490004003</p>  <p>Ø457</p>	<p>Conjunto viscoso completo MB LO/LN 710/810 Motor: OM-364LA Euro II</p>	<b>B0490004003</b>	457/10/D
A906 200 1323 A906 200 2223 A906 200 0823	178.020004478	<p>A906 200 1323      B0510004003</p>  <p>Ø654</p>	<p>Conjunto viscoso Ônibus MB OF 1417 / OF 1418 ( 218CV ) e 1722E Motor: OM924LA Euro III /OM906LA Euro II</p>	<b>B0510004003</b>	RF654/8/D
A904 200 0323	178.010004221	<p>A904 200 0323      B0660004003</p>  <p>Ø600</p>	<p>Conjunto viscoso MB caminhões Leves 167HP / ACCELO 715/ 915 e 710 Motor: OM 904LA</p>	<b>B0660004003</b>	600/9/D
A634 500 0064	178.090001423	<p>A634 500 0064      B16000004003</p>  <p>Ø698</p>	<p>Conjunto viscoso MB Ônibus IBC2436 motor traseiro</p>	<b>B1600004003</b>	698/11/D
A000 200 8023 A000 200 6622	-----	<p>A000 200 8023      B0890004003</p>  <p>Ø750</p>	<p>Conjunto viscoso MB Axor 2035s, 2040s, 2044s, 3340s, 3340k, 3344s, 4140, 4144, 2535s, 2640s, 3344k Motor: OM - 457LA</p>	<b>B0890004003</b>	RF750/8/D





Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pas   Rot
A000 200 2523 A000 200 2623 A000 200 3323 A000 200 6423	-----		Conjunto viscoso do Mercedes Actros MK/SK	<b>B0750004003</b>	750/8/D
A000 200 3920	-----		Conjunto viscoso do Mercedes Actros MK/SK	<b>B0800004003</b>	680/8/D
A384 500 0064	178.070000505 CE0505		Conjunto viscoso completo MBB Ônibus / Micro-Ônibus Chassis - MBO1018 - 1218 / OM924LA / OM926LA	<b>B1680004003</b>	RF666/11/ER/D







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pas   Rot
A904 200 1122	-----	<p>A904 200 1122      B3300004003</p>  <p>∅ 490</p>	<p>Conjunto viscoso MB 712 C / 914 C / 1214 C / LO-914 / LO-915 Motor: OM - 904LA</p>	<b>B3300004003</b>	RF490/9/D
-----	178.070000140	<p>B3310004003</p>  <p>∅ 704</p>	<p>Conjunto viscoso MB L1620,1632, 2423, 2428 Motor: OM 906LA</p>	<b>B3310004003</b>	RF704/9/D
<p>A541 200 0922 A541 200 1822 A000 200 8622 A541 200 1122 A541 200 1522</p>	-----	<p>A003 205 4506+A000 200 8622      B1540004003</p>  <p>∅ 750</p>	<p>Conjunto viscoso MB Actros Motor: 501LA / 502LA modelos 2648/ 2631/ 2432/ 2455/ 2640/3348A/ 3331A/ 1855/2655/ 1831/ 1865/ 4140k/ 4151K</p>	<b>B1540004003</b>	-----
A926 200 0223	-----	<p>A9262000223      B1610004003</p>  <p>∅ 704</p>	<p>Conjunto viscoso MB Atego 1718, 1723, 1725, 2425, 2423, 2428, 2528, 3030, 2426, 2430, 1726, 1719, 2423, 2425, 2428, 2429, 1725A, 1726S, 1723, 1729, 1730, 2729, 2730 (245CV) Ônibus Rod. OF1730, 1724, 1723</p>	<b>B1610004003</b>	-----
A906 200 2123	-----	<p>A906 200 2123      B3050004003</p>  <p>∅ 654</p>	<p>Conjunto viscoso Mercedes ônibus OF1721 Euro 5, OF1417, OF1418 OM924LA (218CV) Atego 1418, 1718, 1723, 1725</p>	<b>B3050004003</b>	-----






Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pas   Rot
<p>1394564 1393424 1392261 2132266 1453967 2052003</p>	-----	<p>1394564 B0010002023</p>  <p>Ø750</p>	<p>Hélice do radiador SCANIA Série 4 R124 / T124 Motor: Scania 360, 400, 420CV DC16 Motor: SCANIA 360 / 400 / 420cv Série P.G.R.T R420/P340/R620/P380 P270</p>	<b>B0010002023</b>	750/8/D
<p>1459902 1404903 1459901 1412398 1354980</p>	-----	<p>1459902 B0020002023</p>  <p>Ø680</p>	<p>Hélice do radiador SCANIA Serie 4, P129, R124,T124 Cabine Baixa Motor: DSC12</p>	<b>B0020002023</b>	680/8 /D
<p>1411429 1354980 1497673</p>	-----	<p>1411429 B0050002023</p>  <p>Ø680</p>	<p>Hélice do radiador SCANIA Serie 4 Cabine baixa Motor: Scania DSC-12</p>	<b>B0050002023</b>	680/8 /D
<p>1674864 1423891-1</p>	-----	<p>1674864 B0080002026</p>  <p>Ø680</p>	<p>Hélice do radiador SCANIA 114 / P94 Motor: Scania 220, 260,300 CV</p>	<b>B0080002026</b>	680/8/D
<p>1321876 1339241-1 1321877-1</p>	-----	<p>1321876 B0070002023</p>  <p>Ø600</p>	<p>Hélice do radiador modelo original 6 pas SCANIA 113H T/R Motor: Scania DSC 12</p>	<b>B0070002023</b>	600/6 /D
<p>1321876 133924-1 1321877-1</p>	-----	<p>1321876-A B0070302023</p>  <p>Ø598</p>	<p>Hélice do radiador 8 pas SCANIA 113 Motor: SCANIA</p>	<b>B0070302023</b>	600/8 /D




Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pas   Rot
2035608 177652-2	167.020005259	2035608 B0120002023 	Hélice do radiador SCANIA Série 4, Série P.G.R.T., motor D13, 400/440, P Cab AWB DI G400/480, R400/480, Onibus Série 4/F, Euro 5, motor 19, D13 400HP, Diesel	B0120002023	750/11/D
1354981	-----	1354981 B0190002023 	Hélice do radiador 9 pas compatível EATON Motor: SCANIA	B0190002023	680/9/D
331360	-----	331360 B4010002023 	Hélice do radiador SCANIA111/112 Jacaré Motor: Scania	B4010002023	580/8/D
1354979	-----	1354979 B0110002023 	Hélice do radiador SCANIA R124 T124 motor: DSC12 01/02/05	B0110002023	750/9/D
374705	-----	374705 B0200002023 	Hélice do refrigeração para Scania 7 pas Motor: Scania	B0200002023	600/7/D
1453968-1 1354981	-----	1427383 B0100002023 	Helice do radiador SCANIA -serie P/G/R Motor: DC9.11/12/13/16/17/18 SCANIA P 230/R230/ G230/R270/G270/ P310/ R310/G310	B0100002023	680/8/D






Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pas   Rot
1846352 1790847	-----	<p>70320661</p>  <p>680</p>	Hélice do Radiador Onibus Scania 124	<b>B0030002026</b>	680/8/D
1763618-1 2078557-1 2410082-1 1853555-1 175767-2	-----	<p>1763618-01</p>  <p>750</p>	Hélice do radiador para Scania P.G.R.: G 340, P 340, R 340, G 380, P 380, R 380, G 420, P 420, R 420, G 480, R 480	<b>B1250002023</b>	750/11/D
1763616 2078559 1780958 376791-631	-----	<p>1763616</p>  <p>680</p>	Hélice do radiador Scania P.G.R. P340/P380/R420/R340 Motor: D11/D12/D13	<b>B1270002023</b>	680/11/D
2548585-1 2576016-1	-----	<p>2548585-1</p>  <p>813</p>	Hélice do radiador Scania Serie P.G.R Euro 6	<b>B1110002001</b>	813/11/D
2545463-1	-----		Hélice do Radiador para SCANIA NGC New Cabin Generation, Serie L.P.G.R.S. Euro 6	<b>B1350002023</b>	RF600/9/D





Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
1392261-2 1393424-2 1354070-2 571082-2 1405278-2	-----	1392261-2 B0022004023 	Embreagem viscosa SCANIA Série 4 - R124/T124/P124/114 Cabine Baixa Motor: Scania 360/400/ 420cv	<b>B0020204023</b>	233/D
1405278	-----	1405278 B0040003023 	Embreagem viscosa SCANIA Serie 4 P124, R124/T Cabina Baixa Motor: DSC 12	<b>B0040003023</b>	233/D
1423891-2 1368064-2 571095-2	-----	1423891-2 B0082004023 	Embreagem viscosa SCANIA P94 Motor: SCANIA 220 / 260 / 300cv	<b>B0080204023</b>	203/D
1407869 1321877-2 1480770 1339241-2	-----	1480770/1321877 B0010003023 	Embreagem viscosa Scania 113H / T/R Motor: Scania	<b>B0010003023</b>	186/D
2038956 1776552-2	157.020005281	2038956 B1120003023 	Embreagem viscosa SCANIA Serie 4, Serie P.G.R.T. P D13 400 1440 PCAB AWD DI G400, Ônibus 480, R400/480 ÔNibus Serie 4/F Euro 5, Motor D9/D13 400 HP Diesel 2012/...	<b>B1120003023</b>	-----
1453967-2 1856995-2 2052003-2 2132266-2	-----	1453967-02 B1140204023 	Embreagem viscosa Scania Serie P.G.R R420/P340/R620/ P380/P270	<b>B1140204023</b>	750/8/ER/D

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
1349551 1423091	----	<p>0571471                      B0070003023</p> 	Embreagem viscosa SCANIA: Serie 4 - 114 Motor: DSC12 01/02/05	<b>B0070003023</b>	203/D
1422502-2 1766909-2	----	<p>1422502-02                      B1090204023</p> 	Embreagem viscosa Scania Serie 4 motor DC16/R164	<b>B1090204023</b>	232/D
1453968-2 2052007-2	----	<p>1453968-02                      B1100204023</p> 	Embreagem viscosa Scania Serie P.G.R. Motor DC9, 11, 12, 13, 16, 17, 18 SCANIA P230, G230, R230, P270, R270, G270, P310, R310, G310	<b>B1100204023</b>	225ER
1853555-2 2078557-2 2410082-2	----	<p>1853555-2                      B1180003023</p> 	Embreagem viscosa SCANIA Serie P/G/R R420, R400, 440, G400 Euro 5/6, R620 Euro 6, G480/R420 Serie 6, G480/R480	<b>B1180003023</b>	260ER
1763618-2 2132254-2 2410085-2	----	<p>1763618-02                      B1250003023</p> 	Embreagem Viscosa Scania G 340, P 340, R 340,G 380, P 380, R 380,G 420, P 420, R 420,G 480, R 480	<b>B1250003023</b>	260ER
1780958-2 2410083-2 2078599-2	----		Embreagem viscosa SCANIA Serie P/G/R P340/P380/R420/R340 MOTOR: D11/D12/D13	<b>B1270204023</b>	----

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
2548585-2 2576016-2	----		Embreagem viscosa SCANIA Série P.G.R. - EURO 6	<b>B1280003023</b>	275ER
2437784	----		Embreagem viscosa para SCANIA Serie L.P.G.R.S. NTG	<b>B1170003023</b>	260ER/D
1883610 2038955	----		Embreagem viscosa para SCANIA , Serie L.P.G.R.T	<b>B1260003023</b>	260ER/D
2545463-2	----		Embreagem viscosa para SCANIA NGC New Cabin Generation, Serie L.P.G.R.S. Euro 6 NTG	<b>B1350003023</b>	225ER/D







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pas   Rot
1392261 1393424 1354070 571082 1405208	E4660MM	1392261 B0020004023 	Conjunto viscoso completo SCANIA 124 R/ T 124 Motor: SCANIA 360 / 400 / 420cv	<b>B0020004023</b>	750/8/D
1453968 2052007	-----	1453968 B1100004023 	Conjunto viscoso completo SCANIA serie P/G/R Motor DC9.11/12/13/16/17/18 SCANIA P 230/R230/G230/R270/G270/P310/R310/G310	<b>B1100004023</b>	680/8/ER/D
1403393 1412398 1402869 1354980	G7549MM	1412398 B0040004023 	Conjunto viscoso completo SCANIA Serie 4 - 124R Cabine baixa	<b>B0040004023</b>	680/8/D
1404903 1459901	376730121MM	1459901 B0050004023 	Conjunto viscoso completo SCANIA Série 4 P124 / R124 / T124 Motor: SCANIA DSC12	<b>B0050004023</b>	680/8/D
1423891 1368064 571095	E4661MM	1368064 B0080004023 	Conjunto viscoso completo SCANIA Serie 4 - P94 Motor: SCANIA 220 / 260 / 300cv	<b>B0080004023</b>	680/8/D
1339241 1321877	-----	1339241 B0130004023 	Conjunto viscoso completo SCANIA 113H / R/T Motor: Scania	<b>B0130004023</b>	600/6/D







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pas   Rot
2035612 1776552	178.020005282	<p>2035612      B1120004023</p>  <p>Ø750</p>	Conjunto viscoso completo SCANIA Serie 4, Serie P.G.R.T P D13 400/440 P Cab AWB DI G400, 480, R400, 480 Ônibus Serie 4/F Euro 5, motor D9, D13 - 400HP, diesel 2012/...	<b>B1120004023</b>	750/11/ER/D
1453967 1856955 2052003 2132266 2410086 2386724	376734321MM	<p>1453967      B1140004023</p>  <p>750/8/ER/D</p>	Conjunto hélice com embreagem eletrica SCANIA Serie P/G/R/T Serie 5/6 Motor: DC11, DC-DT12, DC16	<b>B1140004023</b>	750/8/ER/D
1763618 2132264 2410085	-----	<p>1763618      B1250004023</p>  <p>750/11/ER/D</p>	Conjunto viscoso completo SCANIA Serie P/R/G G340, P340, R340, G380, P380, R380, G420, P420, R420, G480, R480 Motor: DC11 E 12	<b>B1250004023</b>	750/11/ER/D
1425170	-----	<p>1425170      B20100004023</p>  <p>Ø650</p>	Conjunto viscoso completo Scania 3 series 113M/ 380/113H/380/113E/ 380/143H/420/143M/ 420/143E/420/143E/ 450/143/500/143H/500 Motor: DSC11.70, DCS14.08, DCS14.10, DCS14.16	<b>B2010004023</b>	650/9/E
1422502 1766909	-----	<p>1766909      B1090004023</p>  <p>Ø750</p>	Conjunto Viscoso Scania Serie 4 R164 motor DC16	<b>B1090004023</b>	750/8/D
2437780	-----		Conjunto viscoso para SCANIA Serie L.P.G.R.S. NTG	<b>B1170004023</b>	750/11/ER/D







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pas   Rot
1776551 2035611 1849914 1914177	-----		Conjunto viscoso para SCANIA Serie L.P.G.R.T	<b>B1260004023</b>	750/11/ER/D
2545463	-----		Conjunto viscoso para SCANIA NGC New Cabin Generation, Serie L.P.G.R.S. Euro 6 NTG	<b>B1350004023</b>	RF600/9/ER/D
1459683 1354978 1571092 571092 1057092	-----	<p>1459683</p>  <p>B0030004023</p>	Conjunto viscoso Série 4 - R124 / T124 motor: DSC12 01/02/05	<b>B0030004023</b>	750/9/D
1853555 2078557 2410082	-----	<p>1853555</p>  <p>B1180004023</p>	Conjunto viscoso SCANIA Serie P/G/R R420, R400, R440, G400 Euro 5/6, R620 Euro 6, G480, R420 Serie 6, G480, R480	<b>B1180004023</b>	750/11/D
1780958 2410083 2078599	-----	<p>1780958</p>  <p>B1270004023</p>	Conjunto viscoso SCANIA Serie P/G/R - P340/P380/R420/R340 MOTOR: D11/D12/D13	<b>B1270004023</b>	680/11/D
2548585 2576016	-----	<p>2548585</p>  <p>B1280004023</p>	Conjunto viscoso completo SCANIA Série P.G.R. - EURO 6	<b>B1280004023</b>	813/11/D













Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
2TB121303	16.312820A	<p>2TB121303 B2810002003</p> 	Hélice do radiador Caminhão VW HT Euro II - 300HP/17.250/24.250 26.260E/31.260E Constellation 17.310/18.310/23.310/26.310 - TITAN 17.300/40.300/19.320/Artemis Euro 5/24.250 Betoneira/Lixo motor : Cummins C8.3L/ Eletrônico/6BTAA/6CTAA e D 0834 I6 190 HP	B2810002003	RF654/8/D
2U0121301	16.47-43783-23.A	<p>2U0121301 B2050002007</p> 	Hélice do radiador Caminhão VW Worker 26260, 31260 Euro 3D9Z26.260 - Euro II motor: MWM 6.12 TCE diesel	B0950002021	660/9/D
2R0121303	16.47-43783-24.A	<p>2R0121303 B2020002007</p> 	Hélice do radiador Caminhão VW 8.150E, 9.150E, 13.170E, 13.180E, 15.170E, 15.180E motor: Cummins ISBE4/MWM 6.10TCA	B2020002007	558.8/9/D
2W0121303	16.07ED00060.A	<p>2W0121303 B1100002021</p> 	Hélice do radiador Caminhão VW 8.150/ 8.150EOD/ 9.150/13.250/13.170E/ 13.180E/15.170E/ 15.180E/17.180/ 23.250/24.250/ Constellation motor: Cummins eletrônico	B1100002021	558,8/9/D
2Z0121303 2T0121301G 2Z0121303 A	167.070000381	<p>2Z0121303A B0140002021</p> 	Hélice do radiador VW 17.240 Ônibus Proteus traseiro - mecânico motor: MWM 6.10 TCA-240HP VW ( SVE ) Veículos Especiais Worker / Caminhão de Lixo	B0140002021	600/9/E
2Z0121303B	167.070000374	<p>2Z0121303B B1090002021</p> 	Hélice do radiador VW 17.260 Ônibus Proteus traseiro motor: MWM 6.10 TCA	B1090002021	650/9/E







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
2P0121303A	16.070000059.A	2P0121303A B1140002021 	Hélice do radiador Caminhão VW 5.140/ 8.150 Delivery motor: MWM eletrônico	B1140002021	RF490/7/D
2T0121303B	167.070000392	2T0121303B B0100002015 	Hélice do radiador Caminhão VW 17.310/18.310 à partir de jan/2006 e 19320, 26260,31260,31320, 31370,24250,25320 8.3L motor: Cummins Eletrônico	B0100002015	RF704/9/D
2T0121301G -1	-----	2T0121301G-1 B2120002007 	Hélice do radiador Caminhão VW (SVE), Worker 26-220 Euro III, 26-260E, 31-260E, 31-320, 31-360NGD,31-320, 24-250, VEIC, Especiais motor: MWM / Cummins	B2120002007	RF704/9/D
TMJ121303 2TC121303A	16.312730A	2TC121301 B1040002021 	Hélice do radiador Caminhão VW 17.210/17.220/17.240/ 24.250/23.210 /35.300 290HP ,DE 92 a 98 24250, 16300 DE 95 a 98 motor: MWM 6.10 TCA /Cummins 6 CTAA/6 BTAA/ 6CTAA	B1040002021	635/9/D
2U2121303	167.020005343	2U2121303 B0270002021 	Hélice do radiador Caminhão VW Constellation 260/280 HP Euro 5 motor: MANN D0836 260/280 HP V-tronic	B0270002021	RF716/11/D
2T2121303 2V2121303	167.020004187	2T2121303 B1160002021 	Hélice do radiador VW Constellation 19-390, 25-390, 26-390, 31-390 Euro 5 motor: Cummins ISL 400 8.9 L24V SOHV L6 400 CV diesel	B1160002021	RF704/9/D

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
2R0121303D	167.070000121	<p>2R0121303D</p>  <p>RF600</p>	Hélice do radiador Caminhão VW 8.150/8.160/9.160/10.160 Delivery México motor: D08 I4 150CV/ISF 3.8 I4 160CV	<b>B0290002021</b>	600/8/D
2TC121301	-----	<p>2TC121303A</p>  <p>Ø635</p>	Hélice do radiador Ônibus VW 34300 leito, 17220 Euro III, 23220,24220 Euro III, 17180 Euro III motor: Cummins	<b>B0100002021</b>	635/9/D
2RK121303 82655300 TAP121301A	16.312733A	<p>2RK121303</p>  <p>Ø560</p>	Hélice do radiador Caminhão VW 8.150/13.180/15.180/17.210OD 9.150/12.140H/12.170/12.180/14.150/14.170BT/14.200/14.220/16.170/16.200/16.220 motor: MWM 4.10 TCA/6.10 TCA/6.12 Cummins 6BTAA	<b>B0010002021</b>	560/7/D
2RD121303	-----	<p>2RD121303</p>  <p>Ø450</p>	Hélice do radiador Caminhão VW 7100, 8100 e 8140 DE 94 a 97 motor: MWM	<b>B0080002021</b>	450.5/6/D
2TA121303	-----	<p>2TA121303</p>  <p>Ø508.8</p>	Hélice do radiador Caminhão VW 7100 de 00 a 06 (Cargo 712/815), 7120, 8100, 8120, 8140, de 00 a 02, e 7100 de 00 a 06 motor: MWM	<b>B0090002021</b>	508.8/10/D
TE3121303 TAC121303	-----	<p>TE3121303</p>  <p>Ø560</p>	Hélice do radiador Caminhão VW 12140T, 12140H, 13170, 13190, 14200, 14150, 14180, 12170BT, 16200 motor: Cummins	<b>B1190002021</b>	560/10/D






Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
96TU-8600-AA 2RD121303B	16.38449-17.A	<p>2RD121303B 96TU8600AA      B2010002007</p> <p>Ø508.8</p>	Hélice do radiador Caminhão VW 7.110 / 8.120 motor: MWM 4.10	<b>B2010002007</b>	508,8/10/D
07W121303 51 06601 0284	167.070000279	<p>51066010284      B0410002015</p> <p>RFØ788</p>	Hélice do radiador Caminhão MANN motor: MANN V8 660 HP	<b>B0410002015</b>	RF788/11/D
T11121301	----	<p>T11121301      B0280002021</p> <p>Ø505</p>	Hélice do radiador VW MWM 229 11-130 / 13-130 / 12-140H de 91 a 98	<b>B0280002021</b>	505/10/D
2Z0121303C	167.070000476	<p>2Z0121303C      B1120002021</p> <p>Ø650</p>	Hélice do radiador VW Ônibus motor Traseiro MAN DO8 280 CV (Transmissão manual)	<b>B1120002021</b>	----
2Z0121303D	----	<p>2Z0121303D      B1150002021</p> <p>Ø670</p>	Hélice do radiador VW Ônibus motor traseiro MAN DO8 280 CV automática	<b>B1150002021</b>	----
2W0121303B	----	<p>2W0121303B      B1210002021</p> <p>Ø650</p>	Hélice do radiador Caminhão VW Worker 17-230, D0834, 23-230 Euro 5, motor MAN 230 4.6 16V DOHC L4 225 diesel	<b>B1210002021</b>	650/11/D





Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
23B121301A	----	<p>23B121301A      B1220002021</p>  <p>Ø470</p>	Hélice do radiador Caminhão VW	<b>B1220002021</b>	470/9/D
TMJ121303F	----	<p>TMJ121303F      B203A002007</p>  <p>Ø630</p>	Hélice do radiador VW 1622, 1722, 2422, 2626 motor Cummins	<b>B0060002007</b>	----







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
2VP121431	157.070000422	2VP121431 B0250003021  186	Embreagem viscosa VW 8.150, 8.150EOD, 9.150, 13.170E, 13250, 15.170E, 15180, 17180, 17.250, 23250, 24.250 Constellation, 17.300, 40.300, HT - Euro II - 300HP, 26.260 Euro II motor: Cummins C8.3L, 6 CTAA Cummins Eletrônico, MWM 6.10 TCA	<b>B0250003021</b>	186/D
TJ3121431	15.17559-2.A	TJ3121431 B0210003021  163	Embreagem viscosa Caminhão VW 7.100, 8.120, 8140, 8150E, 9150E, 12140T, 12140H, 13170E, 13180, 13190, 14150, 14180, 12170BT, 16200, 15180, 15190, 17210OD, 24.220 motor: MWM 4.10/ 4.10 TCA/ 6.10 TCA Cummins ISBE4 / 6BTAA	<b>B0210003021</b>	163/D
2T2121302	15.07ED00063.A	2T2 121302 B0260003021  203	Embreagem viscosa VW 19.320, 26.260E, 31.260E Constellation 31320, 31370, 24250, 25320 8.3L motor: Cummins eletrônico	<b>B0260003021</b>	203/D
2T0121302	157.070000495	2T0121302 B0150003021  203	Embreagem viscosa VW Constellation 17.310, 18.310, 23.310, 26.310, TITAN motor: Cummins 6CTAA VW Constellation 17.320, 19.320, 24.320E, 25.320, 31.320 motor Cummins ISC6 260 e 320HP diesel	<b>B0150003021</b>	203/D
2Z0121302A	15.19021-1.A	2Z0121302A B0160003021  186	Embreagem viscosa VW 17.240 Ônibus Proteus traseiro mecânico motor: MWM 6.10 TCA - 240HP	<b>B0160003021</b>	186/E
2Z0121302B 2TB121431	157.070000410	2Z0121302B B0170003021  186	Embreagem viscosa VW 17.240, 17.260 Ônibus Proteus traseiro motor: MWM 6.10TCA	<b>B0170003021</b>	186/E







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
2S0121302	15.07ED00077.A	<p>2S0121302 B0110003021</p>  <p>186</p>	Embreagem viscosa VW 13.180, 15.180 Constellation motor: MWM Cummins eletrônico 4.12 TCE ISBE6 diesel	<b>B0110003021</b>	186/D
2P0121302	15.070000061.A	<p>2P0121302 B0120003021</p>  <p>163</p>	Embreagem viscosa VW 5.140 / 8.150 Delivery motor: Cummins eletrônico	<b>B0120003021</b>	163/D
2T0121301D-2	117.070000485	<p>2T0121301D-2 B0080003021</p>  <p>203</p>	Embreagem viscosa Caminhão VW 17.310 / 18.310 à partir de jan/2006 motor: Cummins eletrônico	<b>B0080003021</b>	203/D
2T0121301G -2 2WO121302	157.070000482	<p>2T0121301G -2 B0160003007</p>  <p>203</p>	Embreagem viscosa Caminhão VW 31-360NGD,31-320, 24-250 (SVE) veículos especiais motor: MWM VW Artemis Euro 5	<b>B0160003007</b>	203/D
2TC121431A TAU121431 TMG121431A	15.18641-1A	<p>2TC121431A B0370003007</p>  <p>186</p>	Embreagem viscosa Caminhão VW 16300 de 95 a 98, 17.210/17.220/17.240/ 23.210/24.250/35.300 - 290HP de 92 a 98, e Ônibus 34300 LEITO, 17220 Euro 3, 23220,24220 Euro 3, 17180 Euro 3 motor: Cummins 6 BTAA/6CTAA/MWM 6.10 TCA	<b>B0370003007</b>	186/D
2U2121303A	157.020005344	<p>2U2121303A B1270003021</p>  <p>256</p>	Embreagem viscosa Caminhão VW Constellation 260 e 280 HP Euro 5 motor: MANN D0836 260 e 280 HP V-tronic	<b>B1270003021</b>	256ER









Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
2V2121302B	157.020005317	2V2121302B B1280003021 	Embreagem viscosa Caminhão VW Constellation 19.390, 25.390, 26.390, 31.390 400 HP Euro 5 motor: Cummins ISL 400 HP 8.9L 24V diesel	<b>B1280003021</b>	260ER
2R0121301B-2	157.0700001422	2R0121301B-2 B0290003021 	Embreagem viscosa Caminhão VW 8.150/ 8.160/9.160/10.160 Delivery México motor: D08 I4 150CV/ ISF 3.8 I4 160CV	<b>B0290003021</b>	186/D
2W0121301L-2	157.070000224	2W0121301L-2 B0300003021 	Embreagem viscosa Caminhão VW 15.190OD (eixo longo) Artemis Euro 5 motor: D0834 190 HP/Cummins 6 BTAA	<b>B0300003021</b>	186/D
2U0121302	15.07ED00035.A	2U0121302 B0100003021 	Embreagem viscosa Caminhão VW Worker 26.260 e 31.260 Euro III D9Z motor: MWM 6.12 TCE diesel	<b>B0100003021</b>	203/D
2T2121302C	-----	2T2121302C B9010003021 	Embreagem Eletromagnética VW eletrônico Constellation 370 CV motor: 370 CV s/ar condicionado	<b>B9010003021</b>	Electromagnetism
51 06630 0121 51 06630 0138 51 06630 0142	-----		Embreagem viscosa MAN TGX	<b>B1310003015</b>	260ER/D

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
61 066300141 51 06630 0141 2V5121350B	157.070000280	51 06630 0141 B1410003015 	Embreagem viscosa Caminhão MANN TGX D26/D28 motor: MANN V8 660 HP	<b>B1410003015</b> <b>B1410003021</b>	260ER
2U2121303A	157.070000412	2U2121303A B0350003021 	Embreagem viscosa Caminhão VW Worker 13.190, 15.190, 17.190, 17.230, Constellation 23.230, (eixo curto), motor MAN D0834, 190 e 230CV diesel	<b>B0350003021</b>	186/D
2U2121302B	157.070000088	2U2121302B B1140003021 	Embreagem viscosa Caminhão VW V-TRONIC 17.260 OD motor DIANTEIRO MAN D0836 260 6,9L 24 DOHC L6 256 diesel	<b>B1140003021</b>	256ER
2Z0121302E 2Z0121302D	157.020005326	2Z0121302D B1150003021 	Embreagem viscosa Caminhão VW Ônibus motor traseiro MAN D08 280CV	<b>B1150003021</b>	260ER
T06121301D	----		Hélice com embreagem VW MWM 229 6.80, 6.90, 7.90	<b>B0020004079</b>	----
23B121302	----		Embreagem viscosa Novo Delivery - VW/ MAN	<b>B0360003021</b>	163







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
2VU121301A	178.070000423	<p>2VU121301A B0030004021</p> 	<p>Conjunto viscoso completo VW Constellation 17.250, 22.250, 24.250 motor: Cummins Interact/ISBE6/5.9L 24 SOHV L6 250 diesel</p>	<b>B0030004021</b>	RF654/8/D
2U0121301A	17.EDB-115.A	<p>2U0121301A B0040004021</p> 	<p>Conjunto viscoso Completo VW 26.260 - Euro II motor: MWM 6.10 TCA</p>	<b>B0040004021</b>	660/9/D
2R0121303A	17.020002873.A	<p>2R0121303A B0050004021</p> 	<p>Conjunto viscoso completo VW 8.150E, 9.150E, 13.170E, 13.180E, 15.170E, 15.180E motor: Cummins ISBE4/MWM 6.10TCA</p>	<b>B0050004021</b>	558/9/D
2T0121301A 2T2121301D	178.070000496	<p>2T0121301A B0060004021</p> 	<p>Conjunto viscoso completo VW Constellation 17.320, 19.320, 24.320, 25.320, 31.320 260 e 320 HP diesel 17.300, 17.310, 23.310, 26.300, 26.320, 31.310, 40.310 TITAN motor: Cummins 6CTAA e ISC6</p>	<b>B0060004021</b>	RF654/8/D
2Z0121301	178.010004135	<p>2Z0121301 B0070004021</p> 	<p>Conjunto viscoso completo Ônibus VW 17.240 Ônibus Proteus traseiro mecânico motor: MWM 6.10 TCA - 240HP</p>	<b>B0070004021</b>	600/9/E
2Z0121301A	178.070000411	<p>2Z0121301A B0080004021</p> 	<p>Conjunto viscoso completo Ônibus VW 17.240 Ônibus Proteus traseiro motor: MWM 6.10 TCA - 240HP</p>	<b>B0080004021</b>	650/9/E

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
2W0121301K	178070000484	<p>2W0121301K B0170004021</p> 	<p>Conjunto viscoso completo Caminhão VW Worker 17.230, 23.230 OD V-tronic Euro 5 motor MAN D0834 230 4.6L 16V DOHC L4 225 diesel</p>	<b>B0170004021</b>	650/11/D
2W0121301	17.EDB-136.CA	<p>2W0121301 B0100004021</p> 	<p>Conjunto viscoso completo VW eletrônico 8.150/8.150EOD/ 9.150/13.250/13.170E/ 13.180E/15.170E/ 15.180E/17.180/ 23.250/24.250 motor: Cummins eletrônico</p>	<b>B0100004021</b>	558,8/9/D
2S0121303A	17.07ED00078.CA	<p>2S0121303A B0110004021</p> 	<p>Conjunto viscoso completo VW eletrônico 13.180/ 15.180 Constellation motor: Cummins eletrônico</p>	<b>B0110004021</b>	558,8/9/D
2P0121303	17.070000053.CA	<p>2P0121303 B0120004021</p> 	<p>Conjunto viscoso completo VW eletrônico 5.140/ 8.150 Delivery motor: MWM eletrônico</p>	<b>B0120004021</b>	RF490/7/D
2T0121301D	17.07ED00044.A	<p>2T0121301D B0130004021</p> 	<p>Conjunto viscoso completo Caminhão VW eletrônico 17.310/ 18.310 à partir de Jan/2006 motor: Cummins eletrônico</p>	<b>B0130004021</b>	RF704/9/D
2T0121301G GC45-8C617-AA	178.070000361	<p>2T0121301G B0140004021</p> 	<p>Conjunto viscoso Completo Caminhão VW (SVE), Worker 26-220 Euro III, 26-260E, 31-260, 31-320, 31-360 NGD, 31-320, 24-250 (SVE) veículos especiais caminhão lixo motor: MWM Cummins</p>	<b>B0140004021</b>	RF704/9/D







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
2TC121301	17.18642-1.A	2TC121301      B0220004021  Ø635	Conjunto viscoso completo caminhão VW 17.210/23.210/35.300 290HP motor: MWM 6.10 TCA/Cummins 6 CTAA	<b>B0220004021</b>	635/9/D
2T2121301L	178.020005345	2T2121301L      B1270004021  RFØ716	Conjunto viscoso completo Caminhão VW Constellation 260 e 280 HP Euro 5 motor: MANN D0836 260 e 280 HP V-tronic	<b>B1270004021</b>	RF716/11/D
2V2121301B	178.020005318	2V2121301B      B1280004021  RFØ704	Conjunto viscoso completo Caminhão VW Constellation 19.390, 25.390, 26390, 31.390 400 HP Euro 5 motor: Cummins ISL 400 HP 8.9L 24V diesel	<b>B1280004021</b>	RF704/9/D
2R0121301B	178.070000124	2R0121301B      B0290004021  RF600	Conjunto viscoso completo Caminhão VW 8.150/8.160/9.160/10.160 Delivery México motor: D08 I4 150CV/ ISF 3.8 I4 160CV	<b>B0290004021</b>	600/8/D
2W0121301L	178.070000225	2W0121301L      B0300004021  Ø654	Conjunto viscoso completo VW 15.190 (eixo longo) motor: D 0834 190HP diesel	<b>B0300004021</b>	RF654/8/D
2T2121301A	178.070000487	2T2121301A      B0950004021  Ø660	Conjunto viscoso completo VW Worker 26.260, 31.260 Euro III - D9Z motor: MWM 6.12 TCE diesel	<b>B0950004021</b>	600/9/D





Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
51 06600 7059 61 06600-7059 2V5121301A	178.070000281	51 06600 7059 B1410004015 	Conjunto viscoso completo MANN TGX D26/D28 motor: MANN V8 660 HP Euro 5	<b>B1410004015</b> <b>B1410004021</b>	RF788/11/D
2T2121301N	178.070000413	2T2121301N B0350004021 	Conjunto viscoso VW Worker 13.190, 15.190, 17.190, 17.230, Constellation 23.230, eixo cURTO motor MAN D08 34 190 e 230CV diesel	<b>B0350004021</b>	654/8/D
2Z0121301C	178.070000477	2Z0121301C B1120004021 	Conjunto viscoso VW Ônibus motor traseiro MAN D08 280CV (transmissão manual)	<b>B1120004021</b>	650/11/D
2T2121301P	178.070000089	2T2121301P B1140004021 	Conjunto viscoso VW V-tronic 17.2600D motor dianteiro MAN D0836 260, 6.9L 24V DOHC L6 256 diesel	<b>B1140004021</b>	716/11/D
2Z0121301D	178.070000475	2Z0121301D B1150004021 	Conjunto viscoso VW Ônibus motor traseiro MAN D08 280 CV (transmissão automática)	<b>B1150004021</b>	----
51 06600 7039 51 06600 7053 51 06600 7060 51 06600 9039	-----		Conjunto viscoso caminhão MAN TGX	<b>B1090004015</b>	RF790/11/ER/D



















Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
21749783-1 1674865 81493961 20450240-1 20450210-1 85000778-1	-----	1674865 B0180002026 	Hélice do radiador Volvo FH12, FH13 340,379, 420, 500, FH2016, New FH4 400, 420, 440, 460HP motor D13 A/C	<b>B0180002026</b>	750/8/D
20765700-1	-----	20765700-1 B0131004026 	Hélice do radiador Volvo VM 310 (Cavalinho)/330 Motor: MWM	<b>B0680002005</b>	650/11/D
20765694-1 21377002-1	-----	20765694-1 B0161004026 	Hélice do radiador Volvo VM 210/240/260 Ônibus B260F, B270F .../2012	<b>B0690002005</b>	590/11/D
8113150-1 8149971-1 8149866-1 8149972-1	-----	8149866 B0010002026 	Hélice do radiador Volvo FH 420 Motor: Volvo Nacional D16C 550HP/ 610HP, D16E 540HP/ 580HP ÔNIBUS B10 M 340HP	<b>B0010002026</b>	750/10/D
1674069	-----	1674069 B4020002026 	Hélice do radiador Volvo NL 10/340 Motor: Volvo NL10	<b>B4020002026</b>	640/8/D
20450239-1 8149395-1 1674864 85000177-1	-----	1674864 B0080002026 	Helice do radiador Volvo FM9/FM12/ FM12H	<b>B0080002026</b>	680/8/D












Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
20981227-1 2080599-1 20466635-1 93822006 20517753-1 21037403-1 85000282-1	-----	1394564 B0010002023 	Helice do radiador Volvo FH 16 610/520/ 540/550/580 600/660/ 700	<b>B0010002023</b>	750/8/D
20517745-1 20981224-1 20805992-1 20466633-1 85000281-1	-----	1411429 B0050002023 	Helice do radiador Volvo FM FH 12 340/ 380/420/400/480/500 360 Motor: Volvo	<b>B0050002023</b>	680/8/D
20588630-1 85003135-1 21270991-1 21054616-1 20576186-1	-----	20588630 B0370002026 	Hélice do radiador Volvo FMX, FM440 motor: D13 FM12 D12F 390HP, 430HP FM13 D13A 440HP, 480HP	<b>B0370002026</b>	680/11/D
21666239-1	-----	21666239-01 B0310002026 	Hélice do Radiador Volvo VM 330 Euro 5 Motor MWM	<b>B0310002026</b>	650/9/D
21666250-1	-----	21666250-01 B1380002026 	Hélice do Radiador Volvo VM 270 Euro 5 Motor MWM: 7B220/7B270 Ônibus B270F	<b>B1380002026</b>	590/11/D
21382371-1 21185693-1	-----	21382371-01 B1260002095 	Hélice do Radiador Volvo FH VE13/VE16	<b>B1260002095</b>	750/11/D






Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
20501355-01	-----	<p>20501355-01      B0210002005</p>  <p>Ø590</p>	Hélice do Radiador Volvo VM23 210/220/240 Motor WMA240/6A240	<b>B0210002005</b>	590/9/D
<p>20576186-1 20004508-1 24017079-1 21054616-1 21772668-1 21270991-1 85003135-1</p>	-----	<p>21054616-01      B0240002005</p>  <p>Ø680</p>	Hélice do radiador Volvo FM13 Euro 5 Motor D13 FM13 - VE13 D13C460/ D13C500 FM410HP/ 400HP/ 420HP/ 440HP/ 450HP	<b>B0240002005</b>	680/11/D
93822006	-----	<p>93822006      B0010002023</p> 	Hélice do Radiador Volvo FH4-VE13	<b>B0010209026</b>	750/8/D
70320661	-----	<p>70320661      B0030002026</p>  <p>Ø680</p>	Hélice do Radiador Ônibus Volvo B7R/ B12/B12R	<b>B0030002026</b>	680/9/D







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
8149396-2 8112562-2 8112952-2 3979918-2 1674189-2	-----	8149396-2 B0012004026  203	Embreagem viscosa Volvo NH12/FH 12 Motor: Volvo 340/ 379/520	<b>B0010204026</b>	203/D
20765700-2	-----	20765700-2 B0132004026  233	Embreagem viscosa Volvo VM 310 /330 (Cavalinho) Motor: MWM	<b>B0130204026</b>	233/D
20765694-2	-----	20765694-2 B0162004026  233	Embreagem viscosa Volvo VM 240/260 Ônibus Volvo B260F, B270F .../2012	<b>B0160204026</b>	203/D
8149791-2 8149972-2	-----	8149972 B0010003026  242	Embreagem Viscosa Volvo DC16C 550/610 HP, DC16E 540/580 HP, Ônibus Volvo B10M 340 HP	<b>B0010003026</b>	242/D
70307114-2 70320661-2 9519065-2 85000126-2	-----	8149395-2 B0312004026  203	Embreagem viscosa Ônibus Rodoviário Volvo BR7	<b>B0140204026</b>	203/D
20397619-2 85000022-2 8149396-2 8112952-2 1674189-2	-----	85000022-2 B0072004026  203	Embreagem viscosa Volvo FH, FM Volvo 340, 379, 420, 460	<b>B0070204026</b>	203/D

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
21666250-2	-----	<p>21666250-02</p>  <p>260</p> <p>B1380003026</p> 	Embreagem Viscosa Volvo VM270 Euro 5 Motor MWM: 7B220/7B270	<b>B1380003026</b>	260ER
21666239-2	-----	<p>21666239-02</p>  <p>260</p> <p>B1390003026</p> 	Embreagem Viscosa Volvo VM 330 Euro 5 Motor MWM 330	<b>B1390003026</b>	260ER
20450239-2 85000177-2	-----	<p>20450239-02</p>  <p>225</p> <p>B1300003026</p> 	Embreagem Viscosa Volvo FM9, FM12, FM12H Motor: D12D/D12D 340/380/420/460 HP FM9 D9A 260/300/340HP	<b>B1300003026</b>	225ER
21382371-2 20765593-2	-----	<p>21382371-02</p>  <p>260</p> <p>B1360003026</p> 	Embreagem Viscosa Volvo FH4 VE13/VE16/D13C/D13A/FH16/FH400HP 2005.../ 420HP 2009.../ 460HP 2009.../ 460HP 2009.../540HP 2009.../ FH16 550HP/ 610HP/ D16G 750HP/ D16E 600HP/ D16E 700HP	<b>B1360003026</b>	260ER
20501355-02	-----	<p>20501355-02</p>  <p>186</p> <p>B0190003005</p> 	Embreagem Viscosa Volvo VM23 210/220/240 Motor MWMA240/6A240	<b>B0190003005</b>	186/D







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
20450210-2 20450240-2 85000178-2	-----	20450210-2 B1290003026  ER225/D	Embreagem eletrica Volvo FH 12/FH 13 Motor: Volvo 340, 379, 420, 460, 500	<b>B1290003026</b>	225ER/D
8112951-2 1674190-2 1657036-2 1675048-2 8112552-2 8112950-2 8149394-2 8149395-2 8112611-2	-----	8149394-2 B0192004026  203	Embreagem viscosa Volvo FH 12/FH 12/380 Motor: D12C380	<b>B0310204026</b>	203/D
20397618-2 85000021-2	-----	20397618-2 B0342004026  203	Embreagem viscosa Volvo FM12, FH12, FM9	<b>B0340204026</b>	203/D
20981227-2 20466635-2 20805997-2 20517753-2 21037403-2 85000282-2	-----	20981227-02 B1030003026  260	Embreagem Viscosa Volvo FH16 610/520/ 540/550/580/600/ 660/700	<b>B1030003026</b>	260ER
20364981-2 20981224-2 85000281-2 20805992-2 20517745-2 20466633-2 85000738-2 20854515-2	-----	20981224-02 B1150204026  260	Embreagem Viscosa Volvo FM FH12 340/380/420/400/480/ 500 360	<b>B1150204026</b>	260ER
85013142-2 20857618-2 20576186-2 21270991-2 21576158-2 21772668-2 21054616-2 85003135-2 20857618-2	-----	20576186-02 B1370003026  260	Embreagem Viscosa Volvo FMX/FM 440 Motor D13 FM12 D12F 390HP, 430HP/ FM13 D13A 440HP,480HP	<b>B1370003026</b>	260ER




Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
21990515-2	-----	<p>21990515-2      B1410003026</p>  <p>225</p>	Embreagem Viscosa Volvo FH V4 EURO 6	<b>B1410003026</b>	225/D
21749783-2	-----	<p>21749783-2      B1450003026</p>  <p>225</p>	Embreagem Viscosa Volvo FH - Euro 5 - 2016 , FH4 400/420/440/460 HP, motor 13A/13C	<b>B1450003026</b>	225/D
21749787-2	-----	<p>21749787-2      B1460003026</p>  <p>260</p>	Embreagem Viscosa Volvo FH - Euro 5 - 2016 , FH4 500/540 HP, FH16 500/620/640 HP motor 13A/13C	<b>B1460003026</b>	260/D

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
20397619 8149396 1674189 397918 8112952 8112562 8500022	88863MM	8149396 B0010004026 	Conjunto viscoso completo Volvo NH12/FH 12 Motor: Volvo 340/379/ 520	<b>B0010004026</b>	750/8/D
20765700	-----	20765700 B0130004026 	Conjunto viscoso completo Volvo VM 310 /330 (Cavalinho) Motor: MWM	<b>B0130004026</b>	650/11/D
20765694 21377002	-----	20765694 B0160004026 	Conjunto viscoso completo Volvo VM 240/260 Ônibus Volvo B260F, B270F .../2012	<b>B0160004026</b>	590/11/D
8149971 8113150	-----	8149971 B0280004026 	Conjunto viscoso completo Volvo FH 420/, Ônibus B10/FH16/FM12/NL12 Motor: Volvo	<b>B0280004026</b>	750/10/D
20450210 20450240 85000178	8MV376731481	20450210 B1290004026 	Conjunto viscoso completo Volvo FH12/FH13 acionamento elétrico/ eletrônico Motor: Volvo 340/379/ 420/460/500	<b>B1290004026</b>	750/8ER







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
70307114 70320661 9519065 85000126	376730141MM	70307114      B0140004026 	Conjunto viscoso completo Ônibus rodoviário BR7 Volvo Motor: Volvo	<b>B0140004026</b>	710/8/E
20397619 85000022 8149396 8112952 1674189	376731451MM	20397619      B0070004026 	Conjunto viscoso completo Volvo FH/FM Motor: Volvo 340/379/ 420/460	<b>B0070004026</b>	750/8/D
8112951 1674190 16570365 8149394 8112950 1675048 8112552 8149395 8112611	-----	1675048      B0190004026 	Conjunto viscoso completo Volvo FH 12/FH 12/380 Motor: D12C380	<b>B0310004026</b>	680/8/D
20397618 85000021	-----	20397618      B0340004026 	Conjunto viscoso completo Volvo FM12, FH12, FM9	<b>B0340004026</b>	680/8/D
20981227 20805997 20466635 21037403 20517753 85000282	-----	21037403      B1030004026 	Conjunto completo Volvo FH 16 610/520/ 540/550/580 600/660/ 700 Motor: Volvo	<b>B1030004026</b>	750/8/ER/D
20805992 20466633 20517745 20981224 85000281 85000738 20854575 20364981	-----	20517745      B1150004026 	Conjunto completo Volvo FM FH12 340/ 380/420/400/480/ 500/360 2005 à 2012 Motor: Volvo	<b>B1150004026</b>	680/8/ER/D











Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
20450239 85000177	-----	 <p>20450239 B1300004026 680/8/ER/D</p>	Conjunto viscoso completo FM9/FM12/FM12H Motor: Volvo D12D 340, 380, 420, 460 HP	<b>B1300004026</b>	680/8/ER/D
21270991 20857618 20576186 85003135	-----	 <p>21270991 B1370004026 680/11/ER/D</p>	Conjunto Viscoso Volvo FMX / FM 440 Motor D13 FM12 D12F 390HP, 430HP/ FM13 D13A 440HP, 480HP	<b>B1370004026</b>	680/11/ER/D
21666250	-----	 <p>21666250 B1380004026 260</p>	Conjunto Viscoso Volvo VM270 Euro 5 Motor MWM: 7B220/7B270 Ônibus BF270 Euro 5 2013	<b>B1380004026</b>	590/11/D
21666239	-----	 <p>21666239 B1390004026 Φ650</p>	Conjunto Viscoso Volvo VM 330 EURO 5 Motor MWM 330	<b>B1390004026</b>	650/9/D
20576186 20004508 24017079 21772668 21054616 85013142 85003135 21270991 20501355	-----	 <p>20576186 B1430004026 Φ680</p>	Conjunto viscoso Volvo FM13 Euro 5 Motor: D13 FM13 - VE13 D13C460/ D13C500 FM410HP/ 400HP/ 420HP/ 440HP/ 450HP	<b>B1430004026</b>	680/11/D
20501355	-----	 <p>20501355 B0180004005 Φ590</p>	Conjunto viscoso Volvo VM-23 210, 220, 240 motor MWM A240/6 A240	<b>B0180004005</b>	590/9/D






Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
21382371 20765593 85003294	-----		<p>Conjunto Viscoso Volvo FH4 - Euro 5 - VE 13/VE 16 /D13C/ D13A FH16 -400 HP 2005/420/460/540 HP Até 2009/fh16 550/610 HP, D16G 750 HP, D16E 600 HP, D16E 700 HP</p>	<b>B1360004026</b>	750/11/D
21749783	-----		<p>Conjunto Viscoso Volvo FH - Euro 5 2016 , FH4 400/420/440/460 HP, motor 13A/13C</p>	<b>B1450004026</b>	750/8/D
21749787	-----		<p>Conjunto Viscoso Volvo FH - Euro 5 - 2016 , FH4 500/540 HP, FH16 500/620/640 HP motor 13A/13C</p>	<b>B1460004026</b>	750/8/D
21990515	-----		<p>Conjunto Viscoso Volvo FH V4 Euro 6</p>	<b>B1410004026</b>	750/8/D









Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
058121301B	-----	058121301B      B0010002002 	Hélice de refrigeração Passat 1.8 20v e 1.8 20v turbo Motor: AUDI	<b>B0010002002</b>	RF350/11/E
078121301E	-----	078121301E      B0190002002 	Hélice do Passat 2.8 V6 30V Motor: ACK / APR	<b>B0190002002</b>	350/8/D
058121347 058121350	-----	058121350      B0020003002 	Embreagem viscosa 325is, 540i, 320i, 323i, Z1, Z3, Série 5, Série 3, X5, Z3, Série 7, Série 8, M3, A4, A6 e Passat Motor: AUDI	<b>B0020003002</b>	138/D
078121350A	-----	078121350A      B0200003002 	Embreagem viscosa p/ Audi A4 2.4 e A6/ A4/Passat 2.8 V6 Motor: AUDI	<b>B0200003002</b>	138/D
11521706619	-----	11521706619      B0010003004 	Embreagem viscosa 325is, 540i, 320i, 323i, Z1, Z3, Série 5, Série 3, X5, Z3, Série 7, Série 8, M3, A4, A6 e Passat Motor: BMW	<b>B0010003004</b>	138/D
11521709499 11521502804 11521740963 11527505302	-----	11521502804      B0060003004 	Embreagem viscosa 325is, 540i, 320i, 323i, Z1, Z3, Série 5, Série 3, X5, Z3, Série 7, Série 8, M3, A4, A6 e Passat Motor: BMW	<b>B0060003004</b>	160/D


Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
11521745134	-----	<p>11521745134      B0070003004</p>  <p>160</p>	Embreagem viscosa 325is, 540i, 320i, 323i, Z1, Z3, Série 5, Série 3, X5, Z3, Série 7, Série 8, M3, A4, A6 e Passat Motor: BMW	<b>B0070003004</b>	160/D
11522246042	-----	<p>11522246042      B0300003004</p>  <p>160</p>	Embreagem viscosa 325 td Motor: BMW	<b>B0300003004</b>	160/D


Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
1L55-8600-AA	16.312860.A	1L558600AA B0260002003 	Helice do radiador FORD RANGER Motor: MAXION 2.8 HS diesel	<b>B0260002003</b>	433/11/D
1L55-8A616-AA	15.19023-1.A	1L55-8A616-AA B0140003007 	Embreagem viscosa FORD RANGER Motor: MAXION 2.8 HS diesel	<b>B0140003007</b>	168/D
1L55-8C617-AA	178.020001285	1L55-8C617-AA B0020004007 	Conjunto viscoso FORD RANGER Motor: MAXION 2.8 HS diesel	<b>B0020004007</b>	433/11/D
F87A-8600-FA	16.312629.A	F87A8600FA B0260002003 	Helice do radiador FORD RANGER e LAND ROVER Motor: MAXION 2.5 HSD	<b>B0260002003</b>	433/11/D
F87A-8C617-AA J 78509	15.18364-4A	F87A8C617AA-CJ B0010003009 	Embreagem viscosa FORD RANGER XLS c. cabine Motor: MAXION 2.5 HSD	<b>B0010003009</b>	168/D
XC35-8600-DA	16.47-38449-124.A	XC358600DA B0560002007 	Helice do radiador F250, F350, F4000 Motor: CUMMINS 4 BTAA	<b>B0560002007</b>	483/10/D

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
XC35-8A616-AB	15.18629-1.A	<p>XC35-8A616-AB B0090003007</p>  <p>164</p>	Embreagem viscosa F250, F350, F4000 Motor: CUMMINS 4 BTAA	<b>B0090003007</b>	163/D
5L55-8600-AA 9L55-8600-AA	167.070000312	<p>5L558600AA B2110002007</p>  <p>Ø433</p>	Hélice do radiador FORD F-4000 EURO 5, RANGER 3.0 e 2.3 GAS. 4CC 140 HP Motor: INTERNAT.NGD 3.0	<b>B2110002007</b>	433/11/E
5L55-8A616-AB 5L55-8A616-AA 6L55-8A616-AA	15.020003346.A 157.07ED00106	<p>5L55-8A616-AA B0150003007</p>  <p>163</p>	Embreagem viscosa FORD RANGER 3.0 Motor: INTERNAT. NGD 3.0	<b>B0150003007</b>	163/E
AB39-8C617-AB-1	167.020005243	<p>AB39-8C617-AB-01 B0190002007</p>  <p>Ø420</p>	Helice do radiador FORD RANGER T6 Motor: DIESEL 3,2 15 200 HP	<b>B0190002007</b>	420/11/E
AB39-8C617-AB-2	157.020008058	<p>AB39-8C617-AB-2 B0192004007</p>  <p>168</p>	Embreagem viscosa FORD RANGER T6 Motor: DIESEL 3,2 15 200 HP	<b>B0190003007</b>	168/E



Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
AB39-8C617-AB EBG-8C617-CA	178.020008059	<p>3034133      B0190004007</p>  <p>Φ420</p>	Conjunto viscoso completo FORD RANGER T6 Motor: DIESEL 3,2 15 200 HP	<b>B0190004007</b>	420/11/E
XC35-8600-DB	-----	<p>XC35-8600-DB      B0040002039</p>  <p>Ø470</p>	Helice do radiador F250, F450 Motor: MWM 6.07TCA	<b>B0040002039</b>	470/10/D
XC35-8A616-CB	15.18854-1.A	<p>XC35-8A616-CB      B0080003007</p>  <p>163</p>	Embreagem viscosa F250, F450 Motor: MWM 6.07TCA	<b>B0080003007</b>	163/D
F81A-8A616-AA	15.18292-2.A	<p>F81A-8A616-AA      B0100003007</p>  <p>164</p>	Embreagem viscosa F250, F450 Motor: 4,2L e 5,4 L gas AC	<b>B0100003007</b>	163/D
F81A-8A616-LA	15.18494-1.A	<p>F81A-8A616-LA      B0110003007</p>  <p>164</p>	Embreagem viscosa F250, F450 Motor: 4,2L e 5,4 L gas NON AC	<b>B0110003007</b>	163/D
78GB-8600-BB	-----	<p>78GB-8600-BB      B2230002007</p>  <p>Ø400</p>	Helice do radiador FORD F-1000, F-4000 gasolina 3.6L de 93 a 95	<b>B2230002007</b>	400/8/D








Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
EC35-8A616-AA	157.070000155		Hélice do radiador FORD F-4000, EURO 5	<b>B0030003007</b>	----
EC35-8A616-AB	----		Embreagem viscosa FORD F-4000, EURO 5	<b>B0030004007</b>	----
E2DZ8A616C	----		Conjunto viscoso FORD F1000 3.6L Gasolina Motor Falcon de 92 a 95	<b>B0080004007</b>	----
6C11-8C617-CC-1	----	<p>6C11-8C617-CC-1      B0230002007</p>  <p>Φ390</p>	Hélice do Radiador FORD Transit van/fur- gão/chassis - 2.4 / 2.2	<b>B0230002007</b>	----
6C11-8C617-CC-2	----		Embreagem viscosa FORD Transit Van/ Furgão/Chassis - 2.4 / 2.2	<b>B0230003007</b>	----
T71121431A	17.020002676.A		Conjunto viscoso FORD F-1000 motor MWM 1992/1996	<b>B0070004007</b>	----



Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
6C11-8C617-CC	---		Conjunto viscoso FORD Transit van/ furgão/chassis - 2 .4 / 2.2	<b>B0230004007</b>	---
7C3Z8A616A	---		Embreagem viscosa F-250 4.2L V6 Gasolina - 1998 a 2006	<b>B0610003007</b>	---
2SK-121303	16.47-38449112.A		Hélice do radiador FORD F1000	<b>B2160002007</b>	---
6L5Z-8A616-CA	----		Embreagem viscosa da FORD RANGER 2.3L Gasolina 2001 a 2012	<b>B0060003095</b>	---
F87A-8C617-AA F87A-8600-FA	178.020001224		Hélice do radiador Ford Ranger XLS c/cab. Power Stroke HS 2.8	<b>B0040004009</b>	433/11/D

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Rotação
1L5Z-8600-AB	----		Hélice do radiador FORD Ranger 2.3L Gasolina 01...12	<b>B0110002095</b>	----
8266400	----		Hélice do radiador Ford Ranger 3.0 TD	<b>B0160002095</b>	----
----	167.070000246		Hélice do radiador Ford Ranger	<b>B0370002095</b>	----
----	157.070000292		Embreagem viscosa Ford Ranger	<b>B0370003095</b>	----

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
15976889B 93234804	16.312555.A		Hélice do radiador BLAZER/S10 - Gas. Motor: GM 4.3L V6 Gasolina	<b>B0010002009</b>	483/11/E
15717598	15.18290-2.A		Embreagem viscosa BLAZER/S10 - Gas. Motor: GM 4.3L V6 Gasolina	<b>B0040003009</b>	163/E
93321816	178.010004134		Conjunto viscoso completo BLAZER/S10 - Gas. Motor: GM 4.3L V6 Gasolina	<b>B0020004009</b>	483/11/E
-----	16.312698.A		Hélice do radiador BLAZER/S10 - Diesel - original Motor: MWM 4.07 TCA - SPRINT	<b>B0030002009</b>	455/11/D
9.407.0.401.002.4	15.18877-1.A	940704010024 B0020003009 	Embreagem viscosa BLAZER/S10 - Diesel - original Motor: MWM 4.07 TCA - SPRINT	<b>B0020003009</b>	168/D
78509	15.18364-4.A	78509 B0010003009 	Embreagem viscosa BLAZER/S10 - Diesel Motor: MAXION 2.5 HSD	<b>B0010003009</b>	168/D




Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	
940704010024 94070401002401	178.020001265		Conjunto viscoso BLAZER/S10 - Diesel - VS ORIGINAL	<b>B0030004009</b>	455/11/D
93380150-1 96074010054-00-1	---		Hélice do radiador SILVERADO EURO I/II TURBO DIESEL	<b>B0010002039</b>	---
93380150-2 96074010054-00-2	---	93380150 -2 B0010003039 	Embreagem viscosa S-10/TROLLER 2.8	<b>B0010003039</b>	---
93380150 96074010054-00	---	9.607.401.005.4-00 B0010004039 	Conjunto viscoso S-10/TROLLER 2.8	<b>B0010004039</b>	---
52137928	178070000358		Conjunto viscoso Blazer DLX MPFI, Executive V6	<b>B0050004009</b>	---
94716851	---		Hélice do radiador S10 2.8/Traiblazer 2.8 de 2012/...	<b>B0120002095</b>	---




Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	
94716850	----	<p>94716850      B0100003039</p>  <p>193</p>	Embreagem viscosa S10 2.8 / Trailblazer 2.8 de 2012...	<b>B0100003039</b>	---
70993757-01	----		Hélice do radiador Troller T4 3.0E 2006 A 2012	<b>B0210002095</b>	---
70993757-02	----		Embreagem viscosa Troller T4 3.0E 2006 A 2012	<b>B0210003095</b>	---
70993757	----		Conjunto viscoso Troller T4 3.0E 2006 A 2012	<b>B0210004095</b>	---
2101160001-01	----	<p>9L55-8600-AA      B2110002007</p>  <p>Ø433</p>	Hélice do radiador para Troller T4	<b>B2110002007</b>	433/11/D
2101160001-02	15.020003346.A	<p>6L55-8A616-AA      B0150003007</p>  <p>163</p>	Embreagem viscosa para Troller T4	<b>B0150003007</b>	163/D

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	
210116001	178.070000437		Conjunto viscoso para Troller T4	<b>B0010004007</b>	---
15154901	----	<p><b>15154901</b>      <b>B0040003039</b></p> 	Embreagem viscosa Blazer 4.3L V6 gasolina de 96 em diante	<b>B0040003039</b>	163/D
52137929	167.070000288		Hélice do radiador Blazer DLX MPFI. DLX V6 MPFI, Executive V6 MPFI, Executive V6	<b>B0050002009</b>	---
52123271	157.070000357	<p><b>52123271</b>      <b>B0050003009</b></p> 	Embreagem viscosa Blazer DLX MPFI. DLX V6 MPFI, Executive V6 MPFI, Executive V6	<b>B0050003009</b>	164/D
1001161001	178.020001285		Conjunto viscoso para Troller T4	<b>B0020004007</b>	---
703606046	----		Hélice do radiador para D10 e D20 até 1993	<b>B0320002079</b>	---







Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	
52252551	-----		Hélice do radiador para Blazer	<b>B0370002079</b>	---










Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
9.40704010024 9.407040100241	---		Conjunto viscoso completo Blazer/S-10 - Diesel - VS Original	<b>B0030004009</b>	---
93380150-1 9.607.401.005.4-00-1	-----	93380150-1 B0010002039 	Hélice do radiador Pick up Silverado/ Blazer/S-10/ XTERRA/Troller 2.8 Motor: MWM 2.8 Sprinter	<b>B0010002039</b>	460/9/D
93380150 9.607.401.005.4-00	E8458MM	9.607.401.005.4-00 B0010004039 	Conjunto viscoso completo Pick up Silverado/ Blazer/S-10/ XTERRA/Troller 2.8 Motor: MWM 2.8 Sprinter	<b>B0010004039</b>	460/9/D
93380150-2 9.607.401.005.4-00-2 PV 128.424.RR.9DW	-----	PV 128.424.RR.9DW B0010003039 	Embreagem viscosa Pick up Silverado/ Blazer/S-10/ XTERRA/Troller 2.8 Motor: MWM 2.8 Sprinter	<b>B0010003039</b>	160/D

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
93811590	-----	<p>93811590 B0070002011</p>  <p>Ø380</p>	<p>Hélice do radiador IVECO DAILY 3512, 3510, 6012, 5912, 4910, 7012, 4912 Motor: IVECO</p>	<b>B0070002011</b>	380/8/D
504154349	-----	<p>504154349 B0160002011</p>  <p>Ø420</p>	<p>Hélice do radiador da IVECO DAILY ELETTRONIC 35s14/50c15/70c16/35c14/65c14/45c14/40s16/55c16/45s16 Motor: IVECO</p>	<b>B0160002011</b>	420/9/D
5801418717	-----		<p>Hélice do radiador IVECO DAILY Ecoline 45s17 Ecoline, 35s14 Ecoline, 55s17 Ecoline Motor: IVECO</p>	<b>B0470002011</b>	-----
504024647	-----	<p>0050002011 B0050002011</p>  <p>Ø390</p>	<p>Hélice do radiador IVECO DAILY 6013/3513/7013/5013/4013/3813</p>	<b>B0050002011</b>	-----





Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
A000 200 5922 A000 200 5822	-----	A0002005922 B0600003003 	Embreagem viscosa Sprinter CDI 311/313 Motor: OM-612LA	<b>B0590003003</b>	160/E
A000 200 9623 A000 200 9023 A000 200 9723	178.020004425 178.020004440	A000 200 9623 B0240004003 	Conjunto viscoso Sprinter Euro 5 Motor: OM 651 LA	<b>B5240004003</b>	RF430/7/E
A102 200 0323 A616 200 0923	-----	A6162000923 A1022000323 B0940002003 	Hélice de refrigeração para MB 180 Motor: MB 180	<b>B0940002003</b>	460/9/D
70360057	16.312629.A	A0002000004 B0260002003 	Hélice do radiador Sprinter 310/312 2.5 DIESEL MAXION HSD Motor: OM 14A	<b>B0260002003</b>	433/11/D
70360058	16.312770.A	70360058 A0002000204 B0260002003 	Hélice do radiador Sprinter 312 MAXION 2.5 Motor: OM 14A	<b>B0270002003</b>	455/11/D
A000 200 4523 79510 A000 200 5523 A000 200 4023	15.18571-1.A	A0002004523 B0090003003 	Embreagem viscosa Sprinter 312 MAXION 2.5 Motor: OM 14A	<b>B0090003003</b>	168/D


Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
A103 200 0423	-----	<p>A1032000423      B1060002003</p>  <p>430</p>	Hélice do radiador Sprinter CDI 311, 313, 411, 413, 416 Motor: OM 611 E 612/ 612 LA	<b>B1060002003</b>	430/9/E
A000 200 5822 A000 200 5822	-----	<p>A0002005822      B0590003003</p>  <p>160</p>	Embreagem viscosa Sprinter CDI 311, 313, 411, 413, 416 Motor: OM 611 E 612	<b>B0590003003</b>	160/E
A000 200 5023 A000 200 4923 A000 200 6023 A000 200 6323	-----	<p>A000 200 4923      B0020004003</p>  <p>430</p>	Conjunto viscoso Sprinter CDI 311, 313, 411, 413, 416 Motor: OM 611 E 612/ 612 LA	<b>B0020004003</b>	430/9/E
A111 200 0322 A111 200 0422 A111 200 0522	-----	<p>A1112000322      B0410003003</p>  <p>160</p>	Embreagem viscosa C180, C230, C200, E200, E220, E230, 200SL, 230LI, 280SL, ML 320, E420, Classe E e Classe E/C	<b>B0410003003</b>	160//D
A112 200 0122	-----	<p>A1122000122      B0440003003</p>  <p>160</p>	Embreagem viscosa C180, C230, C200, E200, E220, E230, 200SL, 230LI, 280SL, ML 320, E420, Classe E e Classe E/C	<b>B0440003003</b>	160/E
A616 200 0322 A000 200 2022	-----	<p>A6162000322      B0200003003</p>  <p>160</p>	Embreagem viscosa do SPRINTER	<b>B0200003003</b>	160


Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Rot
A111 200 0023	-----	<p>A1112000023      B1240002003</p> 	Hélice do radiador Mercedes C180, C200, C220, C230	<b>B1240002003</b>	430/9/D






Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
16210-0L020 16361-67040 16210-0C020	-----		Hélice do radiador HILUX Pitbull 3.0 Turbo Diesel 2005/..., SR V 2.8 Motor: TOYOTA	<b>B0050002039</b>	430/7/D
16210-0L010	-----		Embreagem viscosa HILUX Pitbull 3.0 Turbo Diesel 2005 em diante Motor: TOYOTA	<b>B0010003048</b>	-----
16361-54040 13361-54010	-----		Hélice do radiador para Toyota Hilux 2.8 e 3.0 Aspirada até 2004 Motor: TOYOTA	<b>B0240002079</b>	430/7/D
16210-54180 16210-54150	-----		Embreagem viscosa para Toyota Hilux 2.8 e 3.0 Aspirada até 2005 Motor: TOYOTA	<b>B0090003039</b>	159
A343 200 7124-B	-----		Hélice refrigeração Toyota Bandeirante 10 pás	<b>B1550402003</b>	475/10/D
16361-56070	-----		Hélice de refrigeração para Toyota Bandeirante de 1997 em diante Motor: TOYOTA	<b>B0220002079</b>	410/7/D




Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
16361-56040	-----		Hélice do radiador Toyota Bandeirante até 1996 Motor:	<b>B0250002079</b>	410/6/D
16210-54150 16210-54130 16210-54160	-----	<p>16210-54150      B0070003048</p>  <p>159</p>	Hélice do Radiador Toyota Hilux SR/SR V 2.8/3.0 TDI até 2005	<b>B0070003048</b>	-----
16210-58030	-----		Embreagem viscosa Toyota Hilux	<b>B0220003048</b>	-----
16210-67010	-----		Embreagem viscosa Toyota Hilux	<b>B0600003048</b>	-----
16210-30030	-----		Embreagem Viscosa Toyota Hilux 2.5 Cabine Simples / Dupla	<b>B0880003048</b>	-----
16210-38050	-----		Embreagem Viscosa Toyota Hilux	<b>B5540203001</b>	-----

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
-----	16.312629.A	70360057      B0260002003 	Hélice do radiador L200 Pick up Motor: 2.5L - Diesel	<b>B0260002003</b>	433/11/D
ME202146	-----		Hélice do radiador L200 HPE e Pajero 2.5 diesel 2003/2011 Motor: Mitsubishi	<b>B0030002039</b>	450/11/D
MD359040	-----		Embreagem viscosa L200 e Pajero a diesel 2007 em diante Motor: Mitsubishi	<b>B0030003039</b>	168/D
MD050475	-----		Hélice de refrigeração para Mitsubishi L200 Motor: Mitsubishi	<b>B0230002079</b>	430/8/D
1320A033	-----		Embreagem viscosa MITSUBISH L200 Triton 3.2L / Pajero Full /Dakar 3.2L	<b>B0010003079</b>	-----
1320A034	-----		Conjunto viscoso MITSUBISH L200 Triton 3.2L HPE/ Pajero Full 3.2 HPE / Dakar 3.2L HPE	<b>B0040004079</b>	-----

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
CD-140039	-----		Hélice do radiador MITSUBISHI L200 Outdoor até 2012 modelo k74T	<b>B0170002095</b>	----
CD-140035	178.070000435		Conjunto viscoso MITSUBISHI L200 Outdoor até 2012 modelo k74T	<b>B0020004095</b>	----
CD-140034	167.070000433		Hélice do radiador MITSUBISHI L200	<b>B0350002095</b>	----
CD-140002	157.070000434		Embreagem Viscosa MITSUBISHI L200	<b>B0350003095</b>	----
MD050472 MD142419	-----	<p>MD050472      B6540203001</p>  <p>167</p>	Embreagem viscosa MITSUBISHI L200 2.5L Sport / GL / GLS quadrada	<b>B6540203001</b>	----

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
MD326227 OK410-15140 WQ1331599654 2668	-----		Embreagem viscosa K 3500, K 3600, Pajero 2.5, Cherokee V6, Dakota 3.9 V6, Pajero Sport V6 3.0, Sportage 97... / H100, Pathfinder 4.0	<b>B6680203001</b>	-----
25261-42100	-----		Hélice do radiador Hyundai H-100 2.5 Diesel	<b>B0150002079</b>	400/8/D
5802055791-1	167.070000331		Hélice do radiador Hyundai HD78	<b>B0150002095</b>	----
25237-42560 25237- 42561	-----		Cubo viscosa da hélice HR 2.5	<b>B0010003037</b>	-----
5802055791	178.070000333		Conjunto viscoso Hyundai HD78	<b>B0150004095</b>	----
5801487955-2 5801487734-2	-----		Embreagem viscosa Hyundai HD78	<b>B0310003021</b>	----

Código Original	Referência	Figura	Descrição	Código Best	Diam   Pás   Rot
OK65A15140	-----		Hélice do radiador do KIA Bongo K2700, Besta GS 2.7L	<b>B0900002038</b>	410/8/D
21060EB70A	-----		Hélice NISSAN Frontier 2.5 SEL 16V 2007 a 2012	<b>B0340002035</b>	----
21082EB30A N01HE304	-----		Embreagem viscosa Nissan Frontier 2.5 SEL de 2007 a 2012	<b>B0190003035</b>	----
92120EB70A	-----		Conjunto viscoso FRONTIER 2.5L 16V SEL 2007	<b>B0030004079</b>	-----
OK410015140	-----		Embreagem viscosa BESTA 2.2 GS/ SPORTAGE 2,0 L 2, 2 L DIESEL	<b>B0030004079</b>	----
5801487955 5801487734	-----	<p>5801487734      B0310004021</p>  <p>Φ460</p>	Conjunto viscoso Hyundai HD78	<b>B0310004021</b>	-----





# TABELA DE CÓDIGOS

## AGRALE | VOLARE | CUMMINS | MARCOPOLO | PROTON

-----	B0100004027	AG-7
10660765	B0070004095	AG-8
10660765-02	B0070003095	AG-7
10660765-2	B2110002007	AG-2
3912753	B0060449238	AG-2
3960046	B0010004016	AG-6
3960046-1	B0010002021	AG-1
3960046-2	B0020003027	AG-4
3964833	B0010004027	AG-6
3964833-1	B2780002003	AG-1
3964833-2	B0050003027	AG-4
3968311	B0030004021	AG-7
3968311-1	B2810002003	AG-2
3968311-2	B0250003021	AG-5
3968311-2	B0090003027	AG-5
473543368	B0400002079	AG-3
500900000-59	B0360002095	AG-2
50090500-29	B0360004095	AG-8
5576234	B0210002079	AG-3
5801487734-1	B0050002027	AG-1
5801487955-1	B0050002027	AG-1
6007.001.530.00.4	B0060004027	AG-6
6007.001.530.00.4-1	B0010002021	AG-1
6007.001.531.00.2	B0040003027	AG-4
6008001375002	B0010002021	AG-1
6008001375002	B0050002027	AG-1
6009.101.023.00.5	B0050004027	AG-6
6009.101.023.00.5-1	B1100002021	AG-1
6009.101.023.00.5-2	B0050204027	AG-4
6027001025003	B0080004027	AG-7
6027001025003-01	B0080002027	AG-2
6112.001.138.00.4	B0070004027	AG-7
6112.001.138.00.4-1	B0070104027	AG-1
6112.001.138.00.4-2	B0070204027	AG-5
66131245-82	B0360003095	AG-5
7006140C1/00	B0090004027	AG-7
7006140C1-01	B0090002027	AG-2
7006140C1-2	B0080003027	AG-5
94070401001400	B0030004027	AG-6
94070401001400-1	B0030002027	AG-1
940704010014002	B0040003027	AG-4
9.410.0.401.003.4	B0010002021	AG-1
9.410.0.401.004.4	B0010003027	AG-4
9.410.0.401.007.4-2	B0040003027	AG-4
9.412.0.401.001.4	B0040004027	AG-6
9.412.0.401.001.4-1	B1100002021	AG-1
94.100.401.007.4	B0060004027	AG-6
94.100.401.007.4-1	B0010002021	AG-1
F7HZ-8A616-BA	B0010003016	AG-5
FC45-8C617-AA -2	B0090002007	AG-8
FC45-8C617-AA	B0090004007	AG-8
FC45-8C617-AA -1	B0090003007	AG-8

## AGCO | VALTRA | NEW HOLLAND | JOHN DEERE

010024121	B1050002071	TR-3
114500	B0180002095	TR-2
14504652	B0090002095	TR-2
14514245	B0090002095	TR-2
303666	B1080449238	TR-3
39111320	B0440828235	TR-3
3911318	B0430828235	TR-3
3911322	B0450828235	TR-3
41801A1140	B0430828235	TR-3
4274233M1	B0180002071	TR-3
4391549M1	B4000002095	TR-1
4735-35828-44	B0440828235	TR-3
4735-35828-45	B0450828235	TR-3
4735-35828-53	B0530828235	TR-3
4735-38449-108	B1080449238	TR-3
674 201 2010	B0530828235	TR-3
75264466	B0010002029	TR-1
82000425N	B0020003029	TR-1
82000845	B0020003029	TR-1
820068471	B3360000372	TR-1
82611900	B0190002095	TR-2
82655300	B0010002021	TR-1
83666800	B0260002079	TR-1
836840906	B0690002071	TR-2
84180843	B0440828235	TR-3
84278713	B1050002071	TR-3
ACW0683070	B0450002079	TR-2
D3911324	B0530828235	TR-3
F931.202.040.010	B0200002071	TR-3
M805013	B0130002095	TR-2

## DAF

1644883	B1540003006	DF-1
1644886	B0250002006	DF-1
1644886	B1550004006	DF-2
1677080	B1540003006	DF-1
1677081	B1540003006	DF-1
1679054	B1540003006	DF-1
1679067	B0290002006	DF-1
1693440	B1540003006	DF-1
1693441	B1540003006	DF-1
1693442	B1540003006	DF-1
169767	B1540003006	DF-1
1732273	B1540003006	DF-1
1732274	B1540003006	DF-1
1737460	B1720003006	DF-1
1742083	B1720003006	DF-1
1742358	B1540004006	DF-1
1742538	B0090002006	DF-1
1782348	B0090002006	DF-1
1806712	B1540003006	DF-1
1806713	B1720003006	DF-1
1887180	B1540003006	DF-1

## DAF

1887181	B1720003006	DF-1
1910613	B1040003006	DF-2
1916597	B1540003006	DF-1
1916597	B1540003006	DF-1
1916597	B1540004006	DF-1
1916597	B1550004006	DF-2
1916598	B1720003006	DF-1
1956601	B0280002003	DF-2
1956601+1910613	B1040004006	DF-2
2046260	B1040003006	DF-2
2178414	B1040003006	DF-2
2299074	B0280002003	DF-2

## FORD

4C45-8A616AA	B0760004007	FO-6
4C45-8A616CA	B0760004007	FO-6
2SK-121303A	B2070002007	FO-3
2SL121303	B1190002021	FO-1
3960046	B0010004016	FO-6
4C45-8600-AA	B2020002007	FO-2
4C45-8600-BA	B2040002007	FO-2
4C45-8600-CA	B2050002007	FO-2
4C45-8A616-AA	B0070003007	FO-4
4C45-8A616-BA	B0050003007	FO-4
4C45-8A616-CA	B0060003007	FO-4
6C45-8600-BB	B2120002007	FO-1
6C45-8600-CA	B2810002003	FO-3
6C45-8600-CB	B2810002003	FO-3
6C45-8A616-BA	B01600003007	FO-5
6C45-8A616-BB	B01600003007	FO-5
6C45-8A616-CA	B0170003007	FO-5
6C45-8C617-AA	B0140004021	FO-6
703601356	B2180002007	FO-3
70991356	B2180002007	FO-3
96HU-8600-AA	B2030002007	FO-2
96HU-8600-AA-1	B0600002007	FO-2
96TU-8600-AA	B2010002007	FO-1
97HU-8600-AA	B0570002007	FO-1
98HU-8A616-AA	B0370003007	FO-4
98HU-8A616-BA	B0010003007	FO-4
AC45-8600AA	B1100002021	FO-3
BH6X-8600CA	B2120002007	FO-1
BH6X-8A616-CA	B01600003007	FO-5
DC45-8C617-AA	B0220004007	FO-6
DC45-8C617-AA-01	B0220002007	FO-3
DC45-8C617-AA-02	B0220003007	FO-4
DC45-8C617-AB	B0220004007	FO-6
DC45-8C617-AB-01	B0220002007	FO-3
DC46-8600-AA	B0400002011	FO-3
E8HT-8A616-SA	B0570003007	FO-5
EBHT-8A616-SA	B0010003016	FO-5
F1HZ-8600-D	B0050518240	FO-1
F7HT-8A616-DA	B0020003007	FO-5



A marca, que revolucionou a Europa.



# TABELA DE CÓDIGOS

## FORD

F7HZ-8A616-BA..... B0010003016..... FO-5  
 GC45-8C617-AA ..... B0140002021..... FO-2  
 XC45-8600-DA..... B0590002007..... FO-1

## GM TRUCK | GMC

312822 ..... B0020002009..... GM-1  
 932984483 ..... B0010004009..... GM-1  
 93298487-1 ..... B0020002009..... GM-1  
 93363559 ..... B0030003009..... GM-1  
 9336355958 ..... B0010004041..... GM-1  
 9336355958-1 ..... B0010104041..... GM-1  
 9336355958-2 ..... B0060003007..... GM-1

## IVECO

41042303 ..... B0020003011..... IV-3  
 41042460 ..... B0020003011..... IV-3  
 41213626 ..... B0040004011..... IV-5  
 41213991 ..... B0010003011..... IV-3  
 41213992 ..... B0090002011..... IV-1  
 4858279 ..... B0170004011..... IV-5  
 500342509 ..... B0020004011..... IV-6  
 500342517 ..... B0030003011 ..... IV-4  
 500345817 ..... B0040003011..... IV-4  
 500345819 ..... B0040003011..... IV-4  
 500392871 ..... B0100004011..... IV-6  
 5006009431 ..... B0390002011..... IV-1  
 501038112 ..... B0100004011..... IV-6  
 504024647 ..... B0050002011..... IV-2  
 504026023 ..... B0090002011..... IV-1  
 504029736 ..... B0100004011..... IV-6  
 504029737 ..... B0120002015..... IV-1  
 504029738 ..... B0080003011..... IV-4  
 504038112 ..... B0090004011..... IV-5  
 504038113 ..... B0070003011..... IV-3  
 504069656 ..... B0180002011..... IV-1  
 504123949 ..... B0100004011..... IV-6  
 504135421 ..... B0390002011..... IV-1  
 504235059 ..... B0400002011..... IV-2  
 5801283704AS..... B0120004011..... IV-5  
 5801289499 ..... B2810002003..... IV-1  
 5801289500 ..... B0120003011..... IV-3  
 5801720495 ..... B0130004011..... IV-5  
 5801720496 ..... B0290002021..... IV-1  
 5801720497 ..... B0130003011..... IV-3  
 580187150 ..... B0400002011..... IV-2  
 5802099588 ..... B0120003011..... IV-3  
 5949890155 ..... B0330004011..... IV-6  
 59498901551 ..... B0520002011..... IV-2  
 5949890155-2 ..... B0110003021..... IV-3  
 5949890514 ..... B0520002011..... IV-2  
 5949890515 ..... B0110003021..... IV-3  
 93190925 ..... B0040003011..... IV-4  
 98112213 ..... B0020003011..... IV-3

## IVECO

98437234 ..... B0170004011..... IV-5  
 98438027 ..... B0050003011..... IV-4  
 98456884 ..... B0390002011..... IV-1  
 98458607 ..... B0370002011..... IV-2  
 98468151 ..... B0200002011..... IV-2  
 98468660 ..... B0170004011..... IV-5  
 99450014 ..... B0020003011..... IV-3  
 99450016 ..... B0390002011..... IV-1  
 99450016 ..... B0060004011..... IV-5  
 994790904 ..... B0020003011..... IV-3  
 99479094 ..... B0060004011..... IV-5  
 99487209 ..... B0020003011..... IV-3

## MERCEDES

----- ..... B3310004003..... MB-20  
 A470 200 0422 ..... B1280003003..... MB-15  
 51066010303 ..... B1420002015..... MB-8  
 A 541 200 1222 ..... B1590003003..... MB-12  
 A000 200 0124-2 ..... B0370204003..... MB-10  
 A000 200 2523 ..... B0750004003..... MB-19  
 A000 200 2623 ..... B0750004003..... MB-19  
 A000 200 2823 ..... B0370004003..... MB-17  
 A000 200 2823-2 ..... B0370204003..... MB-10  
 A000 200 3323 ..... B0750004003..... MB-19  
 A000 200 3920 ..... B0800004003..... MB-19  
 A000 200 4123 ..... B0020003003..... MB-13  
 A000 200 4222 ..... B0080003003..... MB-12  
 A000 200 4422 ..... B0020003003..... MB-13  
 A000 200 4423 ..... B0370004003..... MB-17  
 A000 200 4423-2 ..... B0370204003..... MB-10  
 A000 200 4622 ..... B0030003003..... MB-14  
 A000 200 4722 ..... B0080003003..... MB-12  
 A000 200 5122 ..... B0250003003..... MB-13  
 A000 200 5323 ..... B0360004003..... MB-17  
 A000 200 5323-1 ..... B0390002011..... MB-2  
 A000 200 5323-2 ..... B0360204003..... MB-10  
 A000 200 5822 ..... B0410004003..... MB-17  
 A000 200 6123 ..... B0370004003..... MB-17  
 A000 200 6123-1 ..... B0800002003..... MB-2  
 A000 200 6123-2 ..... B0370204003..... MB-10  
 A000 200 6223 ..... B0360004003..... MB-17  
 A000 200 6223-1 ..... B0390002011..... MB-2  
 A000 200 6223-2 ..... B0360204003..... MB-10  
 A000 200 6423 ..... B0750004003..... MB-19  
 A000 200 6622 ..... B0890004003..... MB-18  
 A000 200 6722 ..... B0050003003..... MB-13  
 A000 200 6823 ..... B0410004003..... MB-17  
 A000 200 7122 ..... B0080003003..... MB-12  
 A000 200 7522 ..... B0110003003..... MB-14  
 A000 200 7622 ..... B0070003003..... MB-13  
 A000 200 7722 ..... B1050003003..... MB-11  
 A000 200 7822 ..... B1050003003..... MB-11  
 A000 200 7922 ..... B0510003003..... MB-9

## MERCEDES

A000 200 8022 ..... B0110004003..... MB-16  
 A000 200 8023 ..... B0890004003..... MB-18  
 A000 200 8122 ..... B0080003003..... MB-12  
 A000 200 8222 ..... B0080003003..... MB-12  
 A000 200 8322 ..... B0080003003..... MB-12  
 A000 200 8422 ..... B0110003003..... MB-14  
 A000 200 8622 ..... B1540004003..... MB-20  
 A000 200 8822 ..... B0020003003..... MB-13  
 A000 200 8922 ..... B0010003003..... MB-12  
 A000 200 8922 ..... B0050003003..... MB-13  
 A000 200 8923 ..... B0020003003..... MB-13  
 A000 200 8923 ..... B0080003003..... MB-12  
 A000 200 9022 ..... B0010003003..... MB-12  
 A000 200 9222 ..... B0010003003..... MB-12  
 A002 205 9306 ..... B0800002003..... MB-2  
 A003 205 0006 ..... B0750002003..... MB-8  
 A003 205 0206 ..... B2790002003..... MB-1  
 A003 205 0606 ..... B0800002003..... MB-2  
 A003 205 1606 ..... B0820002003..... MB-8  
 A003 205 2606 ..... B0390002011..... MB-2  
 A003 205 3606 ..... B0870002003..... MB-1  
 A003 205 3906 ..... B0890002003..... MB-4  
 A003 205 4206 ..... B0890002003..... MB-4  
 A003 205 4506 ..... B0910002003..... MB-4  
 A003 205 5506 ..... B0910002003..... MB-4  
 A072 200 2086 ..... B1100003003..... MB-14  
 A314 200 1223 ..... B1550002003..... MB-5  
 A314 200 1223A ..... B1550302003..... MB-5  
 A314 205 1706 ..... B1550002003..... MB-5  
 A314 205 1706A ..... B1550302003..... MB-5  
 A343 200 1023 ..... B0010002003..... MB-7  
 A343 200 2173 ..... B0010002003..... MB-7  
 A343 200 7124 ..... B1550002003..... MB-5  
 A343 200 7124A ..... B1550302003..... MB-5  
 A344 200 0124 ..... B2880002003..... MB-5  
 A344 200 0324 ..... B1140002003 ..... MB-5  
 A344 205 7106 ..... B1130002003..... MB-4  
 A345 200 0024 ..... B4230002003..... MB-3  
 A345 200 2173 ..... B0010002003..... MB-7  
 A345 200 2173 ..... B0020002003..... MB-7  
 A345 200 2173 ..... B0020003003..... MB-13  
 A345 200 7124 ..... B4240002003..... MB-4  
 A352 205 0406 ..... B1130002003..... MB-4  
 A352 205 2206 ..... B1970002003..... MB-6  
 A352 205 2206-A ..... B1970302003..... MB-5  
 A352 205 2306 ..... B1130002003..... MB-4  
 A352 205 2306A ..... B1130302003..... MB-4  
 A352 205 5230 ..... B1130002003..... MB-4  
 A366 200 0422KZ ..... B0730003003..... MB-9  
 A366 200 0622KZ ..... B0170003003..... MB-11  
 A366 200 1322 ..... B0160003003..... MB-11  
 A366 200 1322 ..... B0160003003..... MB-13  
 A366 200 4423 ..... B2250002003..... MB-1



A marca, que revolucionou a Europa.

# TABELA DE CÓDIGOS

## MERCEDES

A366 200 4523 .....	B0070002003.....	MB-3
A366 200 4623 .....	B2260002003.....	MB-2
A366 200 5523 .....	B0470004003.....	MB-18
A366 200 5923 .....	B0250004003.....	MB-16
A374 200 0122KZ.....	B0320003003.....	MB-11
A374 200 0222 .....	B0170003003.....	MB-11
A374 200 0223 .....	B0490004003.....	MB-18
A374 200 0223 .....	B0490004003.....	MB-18
A374 200 0323 KZ.....	B2920002003.....	MB-3
A374 200 7223 .....	B0140004003.....	MB-16
A374 200 7223-2.....	B0140204003.....	MB-9
A376 000 0523 .....	B0340004003.....	MB-17
A376 200 0224 .....	B1140002003 .....	MB-5
A376 200 0224A.....	B1140302003.....	MB-5
A376 200 0823 .....	B1140002003 .....	MB-5
A376 200 7123 .....	B0340004003.....	MB-17
A376 200 7123-1A .....	B3100002003.....	MB-6
A382 500 0064 .....	B0540004003.....	MB-16
A382 500 0064 -1.....	B1090002021.....	MB-1
A382 500 0164 .....	B0540004003.....	MB-16
A382 500 0164 -1.....	B1090002021.....	MB-1
A382 500 0164-2.....	B0830003003.....	MB-12
A382 500 0164-2.....	B0840003003.....	MB-12
A382 500 0264 .....	B0120004003.....	MB-16
A382 500 0264-1.....	B0140002021.....	MB-1
A382 500 0564 .....	B0540004003.....	MB-16
A382 500 7064 .....	B2880002003.....	MB-5
A382 500 7065 .....	B3070002003.....	MB-6
A382 500 7364 .....	B0120004003.....	MB-16
A382 500 7364-1.....	B0140002021.....	MB-1
A384 200 0027 .....	B9060003003.....	MB-13
A384 500 0064 .....	B1680004003.....	MB-19
A384 500 0064*C .....	B1680003003.....	MB-15
A390 200 0022 .....	B0830003003.....	MB-12
A390 200 0123 .....	B2290002003.....	MB-7
A457 200 1122 .....	B1050003003.....	MB-11
A457 205 0106 .....	B1600002003.....	MB-7
A470 200 0222 .....	B1290003003.....	MB-14
A470 200 0522 .....	B1290003003.....	MB-14
A470 200 0622 .....	B1280003003.....	MB-15
A470 200 0722 .....	B1290003003.....	MB-14
A471 200 0722 .....	B1280003003.....	MB-15
A471 205 0606 .....	B0280002003.....	MB-8
A472 200 0722 .....	B1280003003.....	MB-15
A475 205 0006kz.....	B3040002003.....	MB-6
A475 205 0106 .....	B0290004003.....	MB-17
A475 205 0106 -1.....	B0290104003.....	MB-2
A475 205 0106-2.....	B0290204003.....	MB-10
A475 205 0706 .....	B3040002003.....	MB-6
A475 205 0906 .....	B0290004003.....	MB-17
A475 205 0906 -1.....	B0290104003.....	MB-2
A475 205 0906-2.....	B0290204003.....	MB-10
A475 205 7006 .....	B2890002003.....	MB-6

## MERCEDES

A475 205 7906 .....	B0290004003.....	MB-17
A475 205 7906 -1.....	B0290104003.....	MB-2
A475 205 7906-2.....	B0290204003.....	MB-10
A476 200 0124 .....	B0370004003.....	MB-17
A476 200 0124-1.....	B0800002003.....	MB-2
A476 200 0622 .....	B0790003003.....	MB-10
A541 200 0922 .....	B1100003003.....	MB-14
A541 200 0922 .....	B1540004003.....	MB-20
A541 200 0922-2 .....	B1030003003.....	MB-9
A541 200 1022-2.....	B1030003003.....	MB-9
A541 200 1122 .....	B1540004003.....	MB-20
A541 200 1122-2.....	B1030003003.....	MB-9
A541 200 1222 .....	B1010003003.....	MB-14
A541 200 1322 .....	B1100003003.....	MB-14
A541 200 1522 .....	B1540004003.....	MB-20
A541 200 1522-2.....	B1030003003.....	MB-9
A541 200 1622 .....	B1010003003.....	MB-14
A541 200 1622 .....	B1100003003.....	MB-14
A541 200 1822 .....	B1540004003.....	MB-20
A541 200 1822-2.....	B1030003003.....	MB-9
A541 200 2022 .....	B1010003003.....	MB-14
A541 200 2122 .....	B1010003003.....	MB-14
A541 200 8622-2.....	B1030003003.....	MB-9
A541 205 0106 .....	B0750002003.....	MB-8
A542 200 1022 - 002..	B1590003003.....	MB-12
A542 205 0006 .....	B0290002006.....	MB-3
A612 200 0023KZ.....	B2110002007.....	MB-3
A612 200 0122KZ.....	B0140003003.....	MB-11
A634 500 0064 .....	B1600004003.....	MB-18
A634 500 0122 .....	B1600003003.....	MB-14
A904 200 0323 .....	B0140004003.....	MB-16
A904 200 0323 .....	B0660004003.....	MB-18
A904 200 0323-2.....	B0140204003.....	MB-9
A904 200 0622 .....	B0500003003.....	MB-11
A904 200 0623 .....	B0340004003.....	MB-17
A904 200 0822 .....	B0750003003.....	MB-10
A904 200 1122 .....	B0230003003.....	MB-9
A904 200 1122 .....	B3300004003.....	MB-20
A904 200 1122-2 .....	B0240003003.....	MB-12
A904 200 1423 .....	B0340004003.....	MB-17
A904 200 1822 .....	B0750003003.....	MB-10
A904 205 0106 .....	B2770002003.....	MB-7
A904 205 0406 .....	B2780002003.....	MB-2
A904 205 0506 .....	B2790002003.....	MB-1
A904 205 0706 .....	B2780002003.....	MB-2
A904 205 1122-1.....	B2770002003.....	MB-7
A906 200 0522 .....	B0220003003.....	MB-9
A906 200 0622 .....	B0840003003.....	MB-12
A906 200 0723 .....	B0190004003.....	MB-16
A906 200 0822 .....	B0220003003.....	MB-9
A906 200 0823 .....	B0510004003.....	MB-18
A906 200 0922 .....	B0160003003.....	MB-11
A906 200 0922 .....	B0160003003.....	MB-13

## MERCEDES

A906 200 1023 .....	B0190004003.....	MB-16
A906 200 1023 .....	B0220003003.....	MB-9
A906 200 1222 .....	B0150003003.....	MB-10
A906 200 1223 .....	B0330004003.....	MB-17
A906 200 1223-2.....	B0150003003.....	MB-10
A906 200 1323 .....	B0510004003.....	MB-18
A906 200 1522 .....	B0160003003.....	MB-11
A906 200 1522 .....	B0160003003.....	MB-13
A906 200 1723 .....	B0190004003.....	MB-16
A906 200 1822 .....	B0220003003.....	MB-9
A906 200 1823 .....	B0220003003.....	MB-9
A906 200 1823 .....	B0190004003.....	MB-16
A906 200 1923 .....	B0330004003.....	MB-17
A906 200 1923-2.....	B0150003003.....	MB-10
A906 200 2123 .....	B3050004003.....	MB-20
A906 200 2123-2.....	B0160003003.....	MB-11
A906 200 2123-2.....	B0160003003.....	MB-13
A906 200 2223 .....	B0510004003.....	MB-18
A906 205 0106 .....	B2810002003.....	MB-3
A906 205 0406 .....	B2820002003.....	MB-1
A906 205 0606 .....	B0100002015.....	MB-4
A906 205 0906 .....	B2850002003.....	MB-2
A906 205 1106 .....	B1610002003.....	MB-6
A906 205 1206 .....	B3050002003.....	MB-7
A926 200 0223 .....	B1610004003.....	MB-20
A926 200 0223 .....	B1610003003.....	MB-15
substitui A0002002823-1.....	B0800002003.....	MB-2

## SCANIA

1780958 .....	B1270002023.....	SC-3
2548585 .....	B1280004023.....	SC-10
2548585-2 .....	B1280003023.....	SC-6
1057092 .....	B0030004023.....	SC-09
1321876 .....	B0070002023.....	SC-1
1321876 .....	B0070302023.....	SC-1
1321877 .....	B0130004023.....	SC-7
1321877-1.....	B0070002023.....	SC-1
1321877-1.....	B0070302023.....	SC-1
1321877-2.....	B0010003023.....	SC-4
1339241 .....	B0130004023.....	SC-7
1339241-1 .....	B0070302023.....	SC-1
1339241-1.....	B0070002023.....	SC-1
1339241-2.....	B0010003023.....	SC-4
1349551 .....	B0070003023.....	SC-5
1354070 .....	B0020004023.....	SC-7
1354070-2.....	B0020204023.....	SC-4
1354978 .....	B0030004023.....	SC-09
1354979 .....	B0110002023.....	SC-2
1354980 .....	B0020002023.....	SC-1
1354980 .....	B0050002023.....	SC-1
1354980 .....	B0040004023.....	SC-7
1354981 .....	B0190002023.....	SC-2
1354981 .....	B0100002023.....	SC-2



A marca, que revolucionou a Europa.

# TABELA DE CÓDIGOS

## SCANIA

1368064	B0080004023	SC-7
1368064-2	B0080204023	SC-4
1392261	B0010002023	SC-1
1392261	B0020004023	SC-7
1392261-2	B0020204023	SC-4
1393424	B0010002023	SC-1
1393424	B0020004023	SC-7
1393424-2	B0020204023	SC-4
1394564	B0010002023	SC-1
1402869	B0040004023	SC-7
1403393	B0040004023	SC-7
1404903	B0020002023	SC-1
1404903	B0050004023	SC-7
1405208	B0020004023	SC-7
1405278	B0040003023	SC-4
1405278-2	B0020204023	SC-4
1407869	B0010003023	SC-4
1411429	B0050002023	SC-1
1412398	B0020002023	SC-1
1412398	B0040004023	SC-7
1422502	B1090004023	SC-8
1422502-2	B1090204023	SC-5
1423091	B0070003023	SC-5
1423891	B0080004023	SC-7
1423891-1	B0080002026	SC-1
1423891-2	B0080204023	SC-4
1425170	B2010004023	SC-8
1453967	B0010002023	SC-1
1453967	B1140004023	SC-8
1453967-2	B1140204023	SC-4
1453968	B1100004023	SC-7
1453968-1	B0100002023	SC-2
1453968-2	B1100204023	SC-5
1459683	B0030004023	SC-9
1459901	B0020002023	SC-1
1459901	B0050004023	SC-7
1459902	B0020002023	SC-1
1480770	B0010003023	SC-4
1497673	B0050002023	SC-1
1571092	B0030004023	SC-9
1674864	B0080002026	SC-1
175767-2	B1250002023	SC-3
1763616	B1270002023	SC-3
1763618	B1250004023	SC-8
1763618-1	B1250002023	SC-3
1763618-2	B1250003023	SC-5
1766909	B1090004023	SC-8
1766909-2	B1090204023	SC-5
177652-2	B0120002023	SC-2
1776551	B1260004023	SC-9
1776552	B1120004023	SC-8
1776552-2	B1120003023	SC-4
1780958	B1270004023	SC-09

## SCANIA

1780958-2	B1270204023	SC-5
1849914	B1260004023	SC-9
1853555	B1180004023	SC-9
1853555-1	B1250002023	SC-3
1853555-2	B1180003023	SC-5
1856955	B1140004023	SC-8
1856995-2	B1140204023	SC-4
1883610	B1260003023	SC-6
1914177	B1260004023	SC-9
2035608	B0120002023	SC-2
2035611	B1260004023	SC-9
2035612	B1120004023	SC-8
2038955	B1260003023	SC-6
2038956	B1120003023	SC-4
2052003	B0010002023	SC-1
2052003	B1140004023	SC-8
2052003-2	B1140204023	SC-4
2052007	B1100004023	SC-7
2052007-2	B1100204023	SC-5
2078557	B1180004023	SC-9
2078557-1	B1250002023	SC-3
2078557-2	B1180003023	SC-5
2078559	B1270002023	SC-3
2078599	B1270004023	SC-9
2078599-2	B1270204023	SC-5
2132254-2	B1250003023	SC-5
2132264	B1250004023	SC-8
2132266	B0010002023	SC-1
2132266	B1140004023	SC-8
2132266-2	B1140204023	SC-4
2386724	B1140004023	SC-8
2410082	B1180004023	SC-9
2410082-1	B1250002023	SC-3
2410082-2	B1180003023	SC-5
2410083	B1270004023	SC-9
2410083-2	B1270204023	SC-5
2410085	B1250004023	SC-8
2410085-2	B1250003023	SC-5
2410086	B1140004023	SC-8
2437780	B1170004023	SC-8
2437784	B1170003023	SC-6
2545463	B1350004023	SC-9
2545463-1	B1350002023	SC-3
2545463-2	B1350003023	SC-6
2548585-1	B1110002001	SC-3
2576016	B1280004023	SC-9
2576016-1	B1110002001	SC-3
2576016-2	B1280003023	SC-6
331360	B4010002023	SC-2
374705	B0200002023	SC-2
376791-631	B1270002023	SC-3
571082	B0020004023	SC-7
571082-2	B0020204023	SC-4

## SCANIA

571092	B0030004023	SC-9
571092	B0030004023	SC-10
571095	B0080004023	SC-7
571095-2	B0080204023	SC-4

## VOLKSWAGEN | MAN

07W121303	B0410002015	VW-4
23B121301A	B1220002021	VW-5
23B121302	B0360003021	VW-9
2P0121302	B0120003021	VW-7
2P0121303	B0120004021	VW-11
2P0121303A	B1140002021	VW-2
2R0121301B	B0290004021	VW-12
2R0121301B-2	B0290003021	VW-8
2R0121303	B2020002007	VW-1
2R0121303A	B0050004021	VW-10
2R0121303D	B0290002021	VW-3
2RD121303	B0080002021	VW-3
2RD121303B	B2010002007	VW-4
2RK121303	B0010002021	VW-3
2S0121302	B0110003021	VW-7
2S0121303A	B0110004021	VW-11
2T0121301A	B0060004021	VW-10
2T0121301D	B0130004021	VW-11
2T0121301D-2	B0080003021	VW-7
2T0121301G	B0140002021	VW-1
2T0121301G	B0140004021	VW-11
2T0121301G-1	B2120002007	VW-2
2T0121301G-2	B01600003007	VW-7
2T0121302	B0150003021	VW-6
2T0121303B	B0100002015	VW-2
2T2121301A	B0950004021	VW-12
2T2121301D	B0060004021	VW-10
2T2121301L	B1270004021	VW-12
2T2121301N	B0350004021	VW-13
2T2121301P	B1140004021	VW-13
2T2121302	B0260003021	VW-6
2T2121302C	B9010003021	VW-8
2T2121303	B1160002021	VW-2
2TA121303	B0090002021	VW-3
2TB121303	B2810002003	VW-1
2TB121431	B0170003021	VW-6
2TC121301	B0100002021	VW-3
2TC121301	B0220004021	VW-12
2TC121303A	B1040002021	VW-2
2TC121431A	B0370003007	VW-7
2U0121301	B0950002021	VW-1
2U0121301A	B0040004021	VW-10
2U0121302	B0100003021	VW-8
2U2121302B	B1140003021	VW-9
2U2121303	B0270002021	VW-2
2U2121303A	B1270003021	VW-7
2U2121303A	B0350003021	VW-9



A marca, que revolucionou a Europa.

# TABELA DE CÓDIGOS

## VOLKSWAGEN | MAN

2V2121301B.....	B1280004021....	VW-12
2V2121302B.....	B1280003021....	VW-8
2V2121303.....	B1160002021....	VW-2
2V5121301A.....	B1410004015....	VW-13
2V5121301A.....	B1410004021....	VW-13
2V5121350B.....	B1410003015....	VW-9
2V5121350B.....	B1410003021....	VW-9
2VP121431.....	B0250003021....	VW-6
2VU121301A.....	B0030004021....	VW-10
2W0121301.....	B0100004021....	VW-11
2W0121301K.....	B0170004021....	VW-11
2W0121301L.....	B0300004021....	VW-12
2W0121301L-2.....	B0300003021....	VW-8
2W0121303.....	B1100002021....	VW-1
2W0121303B.....	B1210002021....	VW-4
2W0121302.....	B01600003007....	VW-7
2Z0121301.....	B0070004021....	VW-10
2Z0121301A.....	B0080004021....	VW-10
2Z0121301C.....	B1120004021....	VW-13
2Z0121301D.....	B1150004021....	VW-13
2Z0121302A.....	B0160003021....	VW-6
2Z0121302B.....	B0170003021....	VW-6
2Z0121302D.....	B1150003021....	VW-9
2Z0121302E.....	B1150003021....	VW-9
2Z0121303.....	B0140002021....	VW-1
2Z0121303 A.....	B0140002021....	VW-1
2Z0121303B.....	B1090002021....	VW-1
2Z0121303C.....	B1120002021....	VW-4
2Z0121303D.....	B1150002021....	VW-4
51 06600 7039.....	B1090004015....	VW-13
51 06600 7053.....	B1090004015....	VW-13
51 06600 7059.....	B1410004015....	VW-13
51 06600 7059.....	B1410004021....	VW-13
51 06600 7060.....	B1090004015....	VW-13
51 06600 9039.....	B1090004015....	VW-13
51 06601 0284.....	B0410002015....	VW-4
51 06630 0121.....	B1310003015....	VW-8
51 06630 0138.....	B1310003015....	VW-8
51 06630 0141.....	B1410003015....	VW-9
51 06630 0141.....	B1410003021....	VW-9
51 06630 0142.....	B1310003015....	VW-8
61 06600-7059.....	B1410004015....	VW-13
61 06600-7059.....	B1410004021....	VW-13
61 066300141.....	B1410003015....	VW-9
61 066300141.....	B1410003021....	VW-9
82655300.....	B0010002021....	VW-3
96TU-8600-AA.....	B2010002007....	VW-4
GC45-8C617-AA.....	B0140004021....	VW-11
T06121301D.....	B0020004079....	VW-9
T11121301.....	B0280002021....	VW-4
TAC121303.....	B1190002021....	VW-3
TAP121301A.....	B0010002021....	VW-3
TAU121431.....	B0370003007....	VW-7

## VOLKSWAGEN | MAN

TE3121303.....	B1190002021....	VW-3
TJ3121431.....	B0210003021....	VW-6
TMG121431A.....	B0370003007....	VW-7
TMJ121303.....	B1040002021....	VW-2
TMJ121303F.....	B0060002007....	VW-5

## VOLVO

1657036-2.....	B0310204026....	VO-6
16570365.....	B0310004026....	VO-9
1674069.....	B4020002026....	VO-1
1674189.....	B0010004026....	VO-8
1674189.....	B0070004026....	VO-9
1674189-2.....	B0010204026....	VO-4
1674189-2.....	B0070204026....	VO-4
1674190.....	B0310004026....	VO-9
1674190-2.....	B0310204026....	VO-6
1674864.....	B0080002026....	VO-1
1674865.....	B0180002026....	VO-1
1675048.....	B0310004026....	VO-9
1675048-2.....	B0310204026....	VO-6
20004508.....	B1430004026....	VO-10
20004508-1.....	B0240002005....	VO-3
20364981.....	B1150004026....	VO-9
20364981-2.....	B1150204026....	VO-6
20397618.....	B0340004026....	VO-9
20397618-2.....	B0340204026....	VO-6
20397619.....	B0010004026....	VO-8
20397619.....	B0070004026....	VO-9
20397619-2.....	B0070204026....	VO-4
20450210.....	B1290004026....	VO-8
20450210-1.....	B0180002026....	VO-1
20450210-2.....	B1290003026....	VO-6
20450239.....	B1300004026....	VO-10
20450239-1.....	B0080002026....	VO-1
20450239-2.....	B1300003026....	VO-5
20450240.....	B1290004026....	VO-8
20450240-1.....	B0180002026....	VO-1
20450240-2.....	B1290003026....	VO-6
20466633.....	B1150004026....	VO-9
20466633-1.....	B0050002023....	VO-2
20466633-2.....	B1150204026....	VO-6
20466635.....	B1030004026....	VO-9
20466635-1.....	B0010002023....	VO-2
20466635-2.....	B1030003026....	VO-6
20501355.....	B1430004026....	VO-10
20501355.....	B0180004005....	VO-10
20501355-01.....	B0210002005....	VO-3
20501355-02.....	B0190003005....	VO-5
20517745.....	B1150004026....	VO-9
20517745-1.....	B0050002023....	VO-2
20517745-2.....	B1150204026....	VO-6
20517753.....	B1030004026....	VO-9
20517753-1.....	B0010002023....	VO-2

## VOLVO

20517753-2.....	B1030003026....	VO-6
20576186.....	B1370004026....	VO-10
20576186.....	B1430004026....	VO-10
20576186-1.....	B0370002026....	VO-2
20576186-1.....	B0240002005....	VO-3
20576186-2.....	B1370003026....	VO-6
20588630-1.....	B0370002026....	VO-2
20765593.....	B1360004026....	VO-11
20765593-2.....	B1360003026....	VO-5
20765694.....	B0160004026....	VO-8
20765694-1.....	B0690002005....	VO-1
20765694-2.....	B0160204026....	VO-4
20765700.....	B0130004026....	VO-8
20765700-1.....	B0680002005....	VO-1
20765700-2.....	B0130204026....	VO-4
2080599-1.....	B0010002023....	VO-2
20805992.....	B1150004026....	VO-9
20805992-1.....	B0050002023....	VO-2
20805992-2.....	B1150204026....	VO-6
20805997.....	B1030004026....	VO-9
20805997-2.....	B1030003026....	VO-6
20854515-2.....	B1150204026....	VO-6
20854575.....	B1150004026....	VO-9
20857618.....	B1370004026....	VO-10
20857618-2.....	B1370003026....	VO-6
20981224.....	B1150004026....	VO-9
20981224-1.....	B0050002023....	VO-2
20981224-2.....	B1150204026....	VO-6
20981227.....	B1030004026....	VO-9
20981227-1.....	B0010002023....	VO-2
20981227-2.....	B1030003026....	VO-6
21037403.....	B1030004026....	VO-9
21037403-1.....	B0010002023....	VO-2
21037403-2.....	B1030003026....	VO-6
21054616.....	B1430004026....	VO-10
21054616-1.....	B0370002026....	VO-2
21054616-1.....	B0240002005....	VO-3
21054616-2.....	B1370003026....	VO-6
21185693-1.....	B1260002095....	VO-2
21270991.....	B1370004026....	VO-10
21270991.....	B1430004026....	VO-10
21270991-1.....	B0370002026....	VO-2
21270991-1.....	B0240002005....	VO-3
21270991-2.....	B1370003026....	VO-6
21377002.....	B0160004026....	VO-8
21377002-1.....	B0690002005....	VO-1
21382371.....	B1360004026....	VO-11
21382371-1.....	B1260002095....	VO-2
21382371-2.....	B1360003026....	VO-5
21576158-2.....	B1370003026....	VO-6
21666239.....	B1390004026....	VO-10
21666239-1.....	B0310002026....	VO-2
21666239-2.....	B1390003026....	VO-5



A marca, que revolucionou a Europa.

# TABELA DE CÓDIGOS

## VOLVO

21666250	B1380004026	VO-10
21666250-1	B1380002026	VO-2
21666250-2	B1380003026	VO-5
21749783-1	B0180002026	VO-1
21749787	B1460004026	VO-11
21749787-2	B1460003026	VO-7
217497873	B1450004026	VO-11
217497873-2	B1450003026	VO-7
21772668	B1430004026	VO-10
21772668-1	B0240002005	VO-3
21772668-2	B1370003026	VO-6
21990515	B1410004026	VO-11
21990515-2	B1410003026	VO-7
24017079	B1430004026	VO-10
24017079-1	B0240002005	VO-3
397918	B0010004026	VO-8
3979918-2	B0010204026	VO-4
70307114	B0140004026	VO-9
70307114-2	B0140204026	VO-4
70320661	B0140004026	VO-3
70320661-2	B0140204026	VO-4
8112552	B0310004026	VO-9
8112552-2	B0310204026	VO-6
8112562	B0010004026	VO-8
8112562-2	B0010204026	VO-4
8112611	B0310004026	VO-9
8112611-2	B0310204026	VO-6
8112950	B0310004026	VO-9
8112950-2	B0310204026	VO-6
8112951	B0310004026	VO-9
8112951-2	B0310204026	VO-6
8112952	B0010004026	VO-8
8112952	B0070004026	VO-9
8112952-2	B0010204026	VO-4
8112952-2	B0070204026	VO-4
8113150	B0280004026	VO-8
8113150-1	B0010002026	VO-1
8149394	B0310004026	VO-9
8149394-2	B0310204026	VO-6
8149395	B0310004026	VO-9
8149395-1	B0080002026	VO-1
8149395-2	B0310204026	VO-6
8149396	B0010004026	VO-8
8149396	B0070004026	VO-9
81493961	B0180002026	VO-1
8149396-2	B0010204026	VO-4
8149396-2	B0070204026	VO-4
8149791-2	B0010003026	VO-4
8149866-1	B0010002026	VO-1
8149971	B0280004026	VO-8
8149971-1	B0010002026	VO-1
8149972-1	B0010002026	VO-1
8149972-2	B0010003026	VO-4

## VOLVO

85000021	B0340004026	VO-9
85000021-2	B0340204026	VO-6
85000022	B0070004026	VO-9
85000022-2	B0070204026	VO-4
85000126	B0140004026	VO-9
85000126-2	B0140204026	VO-4
85000177	B1300004026	VO-10
85000177-1	B0080002026	VO-1
85000177-2	B1300003026	VO-5
85000178	B1290004026	VO-8
85000178-2	B1290003026	VO-6
8500022	B0010004026	VO-8
85000281	B1150004026	VO-9
85000281-1	B0050002023	VO-2
85000281-2	B1150204026	VO-6
85000282	B1030004026	VO-9
85000282-1	B0010002023	VO-2
85000282-2	B1030003026	VO-6
85000738	B1150004026	VO-9
85000738-2	B1150204026	VO-6
85000778-1	B0180002026	VO-1
85003135	B1370004026	VO-10
85003135	B1430004026	VO-10
85003135-1	B0370002026	VO-2
85003135-1	B0240002005	VO-3
85003135-2	B1370003026	VO-6
85003294	B1360004026	VO-11
85013142	B1430004026	VO-10
85013142-2	B1370003026	VO-6
93822006	B0010002023	VO-2
93822006	B0010209026	VO-3
9519065	B0140004026	VO-9
9519065-2	B0140204026	VO-4

## BMW | AUDI

058121301B	B0010002002	BA-1
058121347	B0020003002	BA-1
058121350	B0020003002	BA-1
078121301E	B0190002002	BA-1
078121350A	B0200003002	BA-1
11521502804	B0060003004	BA-1
11521706619	B0010003004	BA-1
11521709499	B0060003004	BA-1
11521740963	B0060003004	BA-1
11521745134	B0070003004	BA-2
11522246042	B0300003004	BA-2
11527505302	B0060003004	BA-1

## FORD - UTILITÁRIOS E PICK UPS

---	B0370002095	UF-6
---	B0370003095	UF-6
1L55-8600-AA	B0260002003	UF-1
1L55-8A616-AA	B0140003007	UF-1

## FORD - UTILITÁRIOS E PICK UPS

1L55-8C617-AA	B0020004007	UF-1
1L5Z-8600-AB	B0110002095	UF-6
2SK-121303	B2160002007	UF-5
5L55-8600-AA	B2110002007	UF-2
5L55-8A616-AA	B0150003007	UF-2
5L55-8A616-AB	B0150003007	UF-2
6C11-8C617-CC	B0230004007	UF-5
6C11-8C617-CC-1	B0230002007	UF-4
6C11-8C617-CC-2	B0230003007	UF-4
6L55-8A616-AA	B0150003007	UF-2
6L5Z-8A616-CA	B0060003095	UF-5
78509	B0010003009	UF-1
78GB-8600-BB	B2230002007	UF-3
7C3Z8A616A	B0610003007	UF-5
8266400	B0160002095	UF-6
9L55-8600-AA	B2110002007	UF-2
AB39-8C617-AB	B0190004007	UF-3
AB39-8C617-AB-1	B0190002007	UF-2
AB39-8C617-AB-2	B0190003007	UF-2
E2DZ8A616C	B0080004007	UF-4
EBG-8C617-CA	B0190004007	UF-3
EC35-8A616-AA	B0030003007	UF-4
EC35-8A616-AB	B0030004007	UF-4
F81A-8A616-AA	B0100003007	UF-3
F81A-8A616-LA	B0110003007	UF-3
F87A-8600-FA	B0260002003	UF-1
F87A-8600-FA	B0040004009	UF-5
F87A-8C617-AA	B0040004009	UF-5
F87A-8C617-AA J	B0010003009	UF-1
T71121431A	B0070004007	UF-4
XC35-8600-DA	B0560002007	UF-1
XC35-8600-DB	B0040002039	UF-3
XC35-8A616-AB	B0090003007	UF-2
XC35-8A616-CB	B0080003007	UF-3

## GM - UTILITÁRIOS E PICK UPS

---	B0030002009	UG-1
15976889B	B0010002009	UG-1
1001161001	B0020004007	UG-4
15154901	B0040003039	UG-4
15717598	B0040003009	UG-1
2101160001	B0010004007	UG-4
2101160001-01	B2110002007	UG-3
2101160001-02	B0150003007	UG-3
52123271	B0050003009	UG-4
52137928	B0050004009	UG-2
52137929	B0050002009	UG-4
52252551	B0370002079	UG-5
703606046	B0320002079	UG-4
70993757	B0210004095	UG-3
70993757-01	B0210002095	UG-3
70993757-02	B0210003095	UG-3
78509	B0010003009	UG-1



A marca, que revolucionou a Europa.

# TABELA DE CÓDIGOS

## GM - UTILITÁRIOS E PICK UPS

9.407.0.401.002.4.....	B0020003009.....	UG-1
9.40704010024.....	B0030004009.....	UG-6
9.407040100241.....	B0030004009.....	UG-6
9.607.401.005.4-00....	B0010004039.....	UG-6
96074010054-00-1 ....	B0010002039.....	UG-6
96074010054-00-2 ....	B0010003039.....	UG-6
93234804.....	B0010002009.....	UG-1
93321816.....	B0020004009.....	UG-1
93380150.....	B0010004039.....	UG-2
93380150.....	B0010004039.....	UG-6
93380150-1.....	B0010002039.....	UG-2
93380150-1.....	B0010002039.....	UG-6
93380150-2.....	B0010003039.....	UG-2
93380150-2.....	B0010003039.....	UG-6
940704010024.....	B0030004009.....	UG-2
94070401002401.....	B0030004009.....	UG-2
94716850.....	B0100003039.....	UG-3
94716851.....	B0120002095.....	UG-2
96074010054-00.....	B0010004039.....	UG-2
96074010054-00-1 ....	B0010002039.....	UG-2
96074010054-00-2 ....	B0010003039.....	UG-2
PV 128.424.RR.9DW ..	B0010003039.....	UG-6

## IVECO DAILY

504024647.....	B0050002011.....	UI-1
504154349.....	B0160002011.....	UI-1
5801418717.....	B0470002011.....	UI-1
93811590.....	B0070002011.....	UI-1

## SPRINTER | MB 180/C CLASS

70360057.....	B0260002003.....	US-1
70360058.....	B0270002003.....	US-1
79510.....	B0090003003.....	US-1
A000 200 2022.....	B0200003003.....	US-2
A000 200 4023.....	B0090003003.....	US-1
A000 200 4523.....	B0090003003.....	US-1
A000 200 4923.....	B0020004003.....	US-2
A000 200 5023.....	B0020004003.....	US-2
A000 200 5523.....	B0090003003.....	US-1
A000 200 5822.....	B0590003003.....	US-1
A000 200 5822.....	B0590003003.....	US-2
A000 200 5922.....	B0590003003.....	US-1
A000 200 6023.....	B0020004003.....	US-2
A000 200 6323.....	B0020004003.....	US-2
A000 200 9023.....	B5240004003.....	US-1
A000 200 9623.....	B5240004003.....	US-1
A000 200 9723.....	B5240004003.....	US-1
A102 200 0323.....	B0940002003.....	US-1
A103 200 0423.....	B1060002003.....	US-2
A111 200 0023.....	B1240002003.....	US-3
A111 200 0322.....	B0410003003.....	US-2
A111 200 0422.....	B0410003003.....	US-2

## SPRINTER | MB 180/C CLASS

A111 200 0522.....	B0410003003.....	US-2
A112 200 0122.....	B0440003003.....	US-2
A616 200 0322.....	B0200003003.....	US-2
A616 200 0923.....	B0940002003.....	US-1

## TOYOTA - UTILITÁRIOS E PICK UPS

13361-54010.....	B0240002079.....	UT-1
16210-0C020.....	B0050002039.....	UT-1
16210-0L010.....	B0010003048.....	UT-1
16210-0L020.....	B0050002039.....	UT-1
16210-54150.....	B0090003039.....	UT-1
16210-54180.....	B0090003039.....	UT-1
16361-54040.....	B0240002079.....	UT-1
16361-56070.....	B0220002079.....	UT-1
16361-67040.....	B0050002039.....	UT-1
A343 200 7124-B.....	B1550402003.....	UT-1
16210-30030.....	B0880003048.....	UT-2
16210-38050.....	B5540203001.....	UT-2
16210-54130.....	B0070003048.....	UT-2
16210-54150.....	B0070003048.....	UT-2
16210-54160.....	B0070003048.....	UT-2
16210-58030.....	B0220003048.....	UT-2
16210-67010.....	B0600003048.....	UT-2
16361-56040.....	B0250002079.....	UT-2

## MITSUBISHI

-----.....	B0260002003.....	UT-3
1320A033.....	B0010003079.....	UT-3
1320A034.....	B0040004079.....	UT-3
MD050475.....	B0230002079.....	UT-3
MD359040.....	B0030003039.....	UT-3
ME202146.....	B0030002039.....	UT-3
CD-140002.....	B0350003095.....	UT-4
CD-140034.....	B0350002095.....	UT-4
CD-140035.....	B0020004095.....	UT-4
CD-140039.....	B0170002095.....	UT-4
MD050472.....	B6540203001.....	UT-4
MD142419.....	B6540203001.....	UT-4

## KIA/NISSAN/HYUNDAI/ TRAFIC/HR/JEEP

25237- 42561.....	B0010003037.....	UT-5
25237-42560.....	B0010003037.....	UT-5
25261-42100.....	B0150002079.....	UT-5
2668.....	B6680203001.....	UT-5
5801487734-2.....	B0310003021.....	UT-5
5801487955-2.....	B0310003021.....	UT-5
5802055791.....	B0150004095.....	UT-5
5802055791-1.....	B0150002095.....	UT-5
MD326227.....	B6680203001.....	UT-5
OK410-15140.....	B6680203001.....	UT-5
WQ1331599654.....	B6680203001.....	UT-5
21060EB70A.....	B0340002035.....	UT-6
21082EB30A.....	B0190003035.....	UT-6

## KIA/NISSAN/HYUNDAI/ TRAFIC/HR/JEEP

5801487734.....	B0310004021.....	UT-6
5801487955.....	B0310004021.....	UT-6
92120EB70A.....	B0030004079.....	UT-6
N01HE304.....	B0190003035.....	UT-6
OK410015140.....	B0030004079.....	UT-6
OK65A15140.....	B0900002038.....	UT-6
5802055791-2.....	B0150003095.....	UT-7



A marca, que revolucionou a Europa.





Uma empresa do grupo



[atendimento@falcontruck.com.br](mailto:atendimento@falcontruck.com.br)  
(11) 4117 - 0668